
P: K_c = 1 ... 500
K_c
1
10
50
100
200
500
t (s)
PD: K_c = 300, K_d = 1 ... 25
K_d
1
5
10
15
20
25
t (s)
PI: K_c = 300, K_i = 1 ... 200
K_i
1
40
80
120
160
200
t (s)
PID: K_c = 350, K_i = 300, K_d = 50
lazo abierto ×20
PID 350/300/50
t (s)