
salida y
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
0
20
40
60
t (s)
Q invierte el cero
Q sin el cero
señal de control u
20
0
−20
−40
−60
0
20
40
60
t (s)