
salida y
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
λ = 5
λ = 10
λ = 20
0
50
100
t (s)
señal de control u
1.5
1.0
0.5
0
50
100
t (s)