
despreciar el polo en −30 (K = 60)
igualación de momentos
y(t)
t (s)
t (s)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
K / s(s + 2)(s + 30)
K/30 / s(s + 2)
G_H: polos −1, − 2, − 3
G_L: polos −1.02, − 1.57