

R
−
$\frac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$
Y
$\frac{a}{s+a}$
sensor