
κ = 0: (A, C) no observable
κ = 0.4: observable, Hurwitz
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
20
40
60
80
t
q1 (con amortiguador)
q2