
FES ICO NETWORK ORGANIZATION

MEXICO DF A # DEL MES ## DEL PRESENTE ANC

SOLUCIÓN DE ERRORES: CAPA ENLACE





FES ICO NETWORK ORGANIZATION MEXICO DE A # DEL MES ## DEL PRESENTE AÑO

Procedimiento

Preparación de la capa dos

Verificar la configuración de los dispositivos: Asegurarse de que los dispositivos de red estén correctamente configurados con la información correcta, como direcciones IP, máscaras de subred, VLAN, etc.

Comprobar la conectividad física: Asegurarse de que los cables de red estén conectados correctamente y en buen estado. Verificar que los puertos estén correctamente conectados a los dispositivos y que no haya problemas físicos como cables dañados o conectores flojos.

Verificar la configuración de los protocolos de capa 2: Asegurarse de que los protocolos de capa 2, como el protocolo STP, estén configurados correctamente para evitar bucles y problemas de convergencia. Verificar la configuración de los dominios de difusión y los dominios de colisión.

Realizar pruebas de conectividad y tráfico: Utilizar herramientas de prueba de conectividad y tráfico, como el comando "ping" o herramientas de monitoreo de red, para verificar la conectividad y detectar posibles problemas en la capa 2. Esto puede ayudar a identificar problemas de conectividad, latencia o pérdida de paquetes.

Análisis y Captura de Tramas

Para analizar las tramas;

Verificar la integridad de las tramas: Comprobar si las tramas están llegando de forma íntegra y sin corrupción. Esto implica verificar la integridad de los datos y la estructura de las tramas. Puedes utilizar técnicas como la comprobación de la suma de comprobación de redundancia cíclica (CRC) para detectar errores de transmisión.

Analizar los campos relevantes de las tramas: Examinar los campos relevantes de las tramas para detectar posibles errores. Esto puede incluir verificar la dirección MAC de origen y destino, el tipo de trama, los campos de control, etc. Comprobar que los valores de estos campos sean correctos y estén de acuerdo con las especificaciones del protocolo de capa 2 correspondiente.



FES ICO NETWORK ORGANIZATION

Verificar la secuencia de bits: Realizar una verificación de la secuencia de bits dentro de las tramas para detectar posibles errores. Esto implica comprobar si la secuencia de bits sigue el patrón esperado y si cumple con los requisitos del protocolo de capa 2. Puedes utilizar técnicas como la comprobación de paridad o el algoritmo de detección de errores de Hamming.

Utilizar herramientas de análisis y monitoreo de red: Emplear herramientas especializadas de análisis y monitoreo de red para detectar y diagnosticar errores en las tramas. Estas herramientas pueden proporcionar información detallada sobre la calidad de la transmisión, la tasa de error, los tiempos de respuesta, entre otros aspectos. Utilizar los datos recopilados por estas herramientas para identificar y solucionar los errores en las tramas.

Una vez analizadas:

Verificar la configuración del dispositivo de captura: Asegurarse de que el dispositivo utilizado para la captura de tramas esté configurado correctamente. Comprobar que esté configurado para capturar las tramas en el momento y lugar adecuados, y que esté utilizando los parámetros de captura correctos, como el filtro de dirección MAC o el filtro de trama.

Comprobar la conectividad del dispositivo de captura: Asegurarse de que el dispositivo de captura esté correctamente conectado a la red. Verificar los cables y conexiones para asegurarse de que no haya problemas físicos que puedan afectar la captura de tramas.

Verificar la capacidad de almacenamiento y recursos del dispositivo de captura: Asegurarse de que el dispositivo de captura tenga suficiente capacidad de almacenamiento para almacenar las tramas capturadas. Además, asegurarse de que los recursos del dispositivo, como la memoria y el procesador, sean adecuados para manejar la carga de captura de tramas.

Utilizar herramientas y técnicas de captura alternativas: Si persisten los errores de captura de tramas, considerar el uso de herramientas y técnicas alternativas. Esto puede incluir cambiar el dispositivo de captura, utilizar diferentes software de captura o ajustar los parámetros de captura. También se pueden explorar otras opciones, como la configuración de puertos de monitorización en los switches de red.

Verificación de Direcciones MAC



FES ICO NETWORK ORGANIZATION MEXICO DE A # DEL MES ## DEL PRESENTE AÑO

Verificar la dirección MAC ingresada: Asegurarse de que la dirección MAC que se está verificando esté ingresada correctamente. Comprobar que no haya errores tipográficos, como caracteres incorrectos o espacios adicionales. Es importante verificar la exactitud de la dirección MAC para evitar falsos errores de verificación.

Comprobar la conectividad física: Verificar la conexión física del dispositivo que tiene la dirección MAC en cuestión. Asegurarse de que el dispositivo esté correctamente conectado y que no haya problemas físicos, como cables dañados o conexiones sueltas.

Actualizar y verificar la tabla de direcciones MAC: Si el error persiste, es posible que exista un problema con la tabla de direcciones MAC. Actualizar y verificar la tabla de direcciones MAC del switch o del dispositivo de red involucrado. Asegurarse de que la dirección MAC esté correctamente asociada al puerto correspondiente en la tabla de direcciones.

Realizar pruebas de conectividad y tráfico: Utilizar herramientas de prueba de conectividad, como el comando "ping" u otras herramientas de monitoreo de red, para verificar la conectividad entre los dispositivos y validar la comunicación utilizando las direcciones MAC involucradas. Esto ayudará a identificar cualquier problema adicional que pueda afectar la verificación de las direcciones MAC.