

BIÊN BẢN SỰ CỐ THIẾT BỊ

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, lúc 9 giờ 40 phút, máy CNC số 3 tại xưởng gia công dừng đột ngột và hiển thị mã lỗi AL-214 trên màn hình điều khiển.

Mô tả sự cố

Người vận hành nghe tiếng kêu bất thường từ trục chính trước khi máy dừng. Kiểm tra sơ bộ cho thấy nhiệt độ ổ bi trục chính tăng lên 78 độ C, vượt ngưỡng cho phép là 65 độ C.

Các bước đã xử lý

Thời gian	Hành động	Người thực hiện
09:45	Ngắt nguồn và khóa máy	Trưởng ca
10:10	Kiểm tra ổ bi trục chính	Kỹ sư cơ khí
11:30	Thay ổ bi và bôi mỡ	Kỹ thuật viên
14:00	Chạy thử không tải	Kỹ sư cơ khí

Kết luận

Nguyên nhân là do thiếu mỡ bôi trơn ổ bi. Đề xuất bổ sung hạng mục kiểm tra mỡ trục chính vào lịch bảo dưỡng hàng tuần.