

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ MÁY ÉP NHỰA MX-200

Tài liệu này hướng dẫn quy trình bảo trì định kỳ cho máy ép nhựa MX-200 đang vận hành tại xưởng sản xuất số 2. Người thực hiện bảo trì phải được đào tạo và có chứng chỉ vận hành hợp lệ.

1. Yêu cầu an toàn

Trước khi bảo trì, phải ngắt nguồn điện chính, treo biển cảnh báo và khóa cầu dao theo quy trình LOTO. Chờ ít nhất 30 phút để nhiệt độ xi lanh giảm xuống dưới 50 độ C trước khi tháo vỏ bảo vệ.

Luôn mang găng tay chịu nhiệt, kính bảo hộ và giày an toàn. Không được làm việc một mình khi kiểm tra hệ thống thủy lực có áp suất cao.

2. Lịch bảo dưỡng định kỳ

Bảng dưới đây liệt kê các hạng mục bảo dưỡng, chu kỳ thực hiện và bộ phận chịu trách nhiệm. Các hạng mục quá hạn phải được báo cáo cho trưởng ca ngay trong ngày.

Hạng mục	Chu kỳ	Người thực hiện	Ghi chú
Kiểm tra mức dầu thủy lực	Hàng ngày	Công nhân vận hành	Bổ sung dầu ISO VG46
Vệ sinh lưới lọc dầu	Hàng tuần	Kỹ thuật viên	Thay nếu rách
Bôi trơn thanh dẫn hướng	Hàng tuần	Kỹ thuật viên	Dùng mỡ EP2

Hạng mục	Chu kỳ	Người thực hiện	Ghi chú
Kiểm tra cảm biến nhiệt	Hàng tháng	Kỹ sư điện	Sai số cho phép 2 độ C
Kiểm tra áp suất kẹp khuôn	Hàng tháng	Kỹ sư cơ khí	Áp suất 140 bar
Thay dầu thủy lực	6 tháng	Kỹ thuật viên	Khoảng 200 lít
Hiệu chuẩn bộ điều khiển PLC	12 tháng	Nhà cung cấp	Lưu biên bản hiệu chuẩn
Kiểm tra vít xoắn và xi lanh	12 tháng	Kỹ sư cơ khí	Đo độ mòn bằng thước cặp
Kiểm tra van an toàn	12 tháng	Kỹ sư cơ khí	Thử ở áp suất 160 bar
Vệ sinh tủ điện	3 tháng	Kỹ sư điện	Dùng khí nén khô
Kiểm tra dây curoa quạt	3 tháng	Kỹ thuật viên	Thay nếu nứt
Kiểm tra bơm làm mát	Hàng tháng	Kỹ thuật viên	Lưu lượng tối thiểu 20 lít/phút

3. Xử lý dầu thải

Dầu thủy lực đã qua sử dụng phải được chứa trong thùng kín có dán nhãn chất thải nguy hại. Không được đổ dầu thải xuống cống hoặc trộn lẫn với chất thải sinh hoạt. Bộ phận môi trường sẽ thu gom dầu thải vào thứ sáu hàng tuần và ghi nhận khối lượng vào sổ theo dõi

chất thải. Mọi sự cố rò rỉ dầu trong quá trình thay thế phải được thấm hút ngay bằng vật liệu chuyên dụng, sau đó báo cáo cho bộ phận an toàn để lập biên bản. Trường hợp dầu tràn ra sàn với diện tích lớn hơn một mét vuông, phải khoanh vùng và dừng hoạt động của các máy lân cận cho đến khi khu vực được làm sạch hoàn toàn và được trưởng ca xác nhận an toàn.

4. Ghi chép sau bảo trì

Sau mỗi lần bảo trì, kỹ thuật viên ghi kết quả vào phiếu bảo trì, bao gồm ngày thực hiện, hạng mục, linh kiện đã thay và chữ ký xác nhận. Phiếu bảo trì được lưu trữ tối thiểu ba năm.