

MAMUL TANITIM PLANI (MDS-TMS&FRH-07)

| Form No: | PPAPF-01 |
|-----------------|------------|
| Yürürlük Tarihi | 13.04.2023 |
| Revizyon No: | 0/0 |
| Rev.Tarihi | - |



MALZEME BİLGİSİ EKSİK (STEEL YAZILI) C1040 , KAPLAMA BİLGİSİ HATALI ELECTROSTATIC POWDER COATING, YAPILAN HEP KATAFEREZ

| GENEL BİLGİLER | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--|--|
| Mamül Adı | /CHAIN TENSIONER SPACER/ZİNCİR GERGİSİ | Dosya No | MDS-TMS&FRH-07 | | |
| Mamül Kodu | FQK.141001.AA / B REV /21.11.2022 | Mamül Net Ağırlığı | 64 Gr. | | |
| Müşteri | TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | Stand.Üretim Zamanı | AD./ SAAT | | |
| Kullanım Yeri | V2 | | | | |

| HAMMADE BİLGİLERİ | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--|
| Hammadde Adı | DIN EN St 37-2; S235JR; St 37-2 G; S235JR+CR | Standardı | EN 10025-2 | |
| Hammadde Ebadı | | Fire Oranı | | |

| Hazırlayan : Kalite Dök.Yön.Ted. Değ. Sor. | Onaylayan : Fabrika MÜDÜRÜ |
|--|----------------------------|
| HAKAN BEDİR | Mesut İŞKUR |