

## MAMUL TANITIM PLANI (MDS-TMS&FRH-13)

| Form No:        | PPAPF-01   |
|-----------------|------------|
| Yürürlük Tarihi | 13.04.2023 |
| Revizyon No:    | 0/0        |
| Rev.Tarihi      | _          |



| GENEL BİLGİLER |  |                     |                |  |
|----------------|--|---------------------|----------------|--|
| Mamül Adı      | SPACER REAR WHEELHUB/<br>TEKERLEK PORYASI UZATMA<br>GÖBEĞİ | Dosya No            | MDS-TMS&FRH-13 |  |
| Mamül Kodu     | FQK.213020.AA D<br>REVİZYON:29.04.2023                     | Mamül Net Ağırlığı  | 996 Gr.        |  |
| Müşteri        | TEMSA SKODA SABANCI<br>ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.                | Stand.Üretim Zamanı | AD./ SAAT      |  |
| Kullanım Yeri  | V2   |                     |                |  |

| HAMMADE BİLGİLERİ |                             |            |            |  |
|-------------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| Hammadde Adı      | DIN EN10083-2- C1040:1.0511 | Standardı  | EN 10083-2 |  |
| Hammadde Ebadı    |                             | Fire Oranı |            |  |

| Hazırlayan : Kalite Dök.Yön.Ted. Değ. Sor. | Onaylayan : Fabrika MÜDÜRÜ |
|--|----------------------------|
| HAKAN BEDİR                                | Mesut İŞKUR                |