

MAMUL TANITIM PLANI (MDS-TMS&FRH-14)

Form No:	PPAPF-01
Yürürlük Tarihi	13.04.2023
Revizyon No:	0/0
Rev.Tarihi	-



8 KAMANIN TOLERANSI EKSİK . (+0,0 +0,02) ,Ø101,38 BÖLÜM DAİRESİ ÇAPUNDA TOLERANSIN SİLİNMESİNİ.Ø28 ÇAPA EKSİ OLMAZ . KAMA GEÇMEZ

GENEL BİLGİLER				
Mamül Adı	DRIVESHAFT SPROCKET/AKTARMA MİLİ DİŞLİSİ	Dosya No	MDS-TMS&FRH-14	
Mamül Kodu	FQK.144003.AA	Mamül Net Ağırlığı	902Gr.	
Müşteri	TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.	Stand.Üretim Zamanı	AD./ SAAT	
Kullanım Yeri	V2			

HAMMADE BİLGİLERİ				
Hammadde Adı	DIN EN10088-3-AISI 316: 1.4401	Standardı	EN 10088-3	
Hammadde Ebadı		Fire Oranı		

Hazırlayan : Kalite Dök.Yön.Ted. Değ. Sor.	Onaylayan : Fabrika MÜDÜRÜ
HAKAN BEDİR	Mesut İŞKUR