



PROGRAMA
Baias de manutencao, usinagem, solda, ferramentas, compressores, almoxarifado e vestiarios.

DIMENSOES DE ESTUDO
30,00 x 20,00 m por nivel
Niveis modelados: 1

NOTA
Geometria e compartimentacao conceituais.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	A-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PLANTA DE ACESSO	




LEITURA DO PROGRAMA
Baias de manutencao, usinagem, solda, ferramentas, compressores, almoxarifado e vestiarios.

EQUIPAMENTOS
Volumes simples de referencia.

NOTA
Posicoes conceituais para coordenacao inicial.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	A-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ZONAS E EQUIPAMENTOS	




ZONAS DE ILUMINACAO - SIMBOLOS E ROTAS CONCEITUAIS

LEGENDA
Circulo: ponto de luz esquematico
Linha laranja: zona/rota conceitual

CRITERIO
Zonas industriais de luminarias e tarefas por baia.

LIMITACAO
Sem calculo luminotecnico ou fotometria.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ILUMINACAO E ZONAS	



PONTOS DE FORCA / SISTEMAS - POSICOES ESQUEMATICAS


LEGENDA
Azul: forca/cargas de apoio
Verde: dados ou sistema especial
QD-01: quadro de referencia

CRITERIO
Alimentacao esquematica de maquinas, solda, compressores, bancadas e apoio.

LIMITACAO
Anotacoes esquematicas, sem circuitos MEP conectados.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	FORCA E SISTEMAS	

DIAGRAMA FUNCIONAL - OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ESTUDO




ORGANIZACAO
Entrada de estudo -> quadro geral
Distribuicao setorizada por uso.

SISTEMAS
Iluminacao geral e de tarefa
Maquinas por baia
Soldagem e usinagem
Ar comprimido e exaustao
Apoio e vestiarios

AVISO
Sem demanda, dimensionamento ou coordenacao de protecoes.

Tensao, demanda, condutores, protecoes, seletividade, aterramento e requisitos do processo nao foram calculados.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	DIAGRAMA FUNCIONAL	



MODELO
Pisos, paredes perimetrais, divisorias e aberturas simplificadas.

BIM
Modelo nativo Revit 2027.
Instalacoes representadas por anotacoes 2D.

USO
Estudo demonstrativo - nao executivo.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	BIM-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	AXONOMETRIA E CRITERIOS	