




PROGRAMA
Baias de manutencao, usinagem, solda, ferramentas, compressores, almoxarifado e vestiarios.

DIMENSOES DE ESTUDO
30,00 x 20,00 m por nivel
Niveis modelados: 1

NOTA
Geometria e compartimentacao conceituais.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO BIM \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PRJ-BIM-06 \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | A-01 | A3 |
| Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo | ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli | PLANTA DE ACESSO | |





LEITURA DO PROGRAMA
Baias de manutencao, usinagem, solda, ferramentas, compressores, almoxarifado e vestiarios.

EQUIPAMENTOS
Volumes simples de referencia.

NOTA
Posicoes conceituais para coordenacao inicial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO BIM \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PRJ-BIM-06 \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | A-02 | A3 |
| Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo | ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli | ZONAS E EQUIPAMENTOS | |





PONTOS DE LUZ POR AMBIENTE - POSICOES ESQUEMATICAS

LEGENDA
Circulo e etiqueta: ponto de luz esquematico

CRITERIO
Zonas industriais de luminarias e tarefas por baia.

LIMITACAO
Sem calculo luminotecnico ou fotometria.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO BIM \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PRJ-BIM-06 \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | E-01 | A3 |
| Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo | ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli | ILUMINACAO E ZONAS | |




PONTOS DE FORCA / DADOS - POSICOES ESQUEMATICAS


LEGENDA
Azul: ponto de forca / carga
Verde: ponto de dados ou sistema
QD-01: quadro de referencia

CRITERIO
Alimentacao esquematica de maquinas, solda, compressores, bancadas e apoio.

LIMITACAO
Anotacoes esquematicas, sem circuitos MEP conectados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO BIM \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PRJ-BIM-06 \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | E-02 | A3 |
| Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo | ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli | FORCA E SISTEMAS | |

DIAGRAMA FUNCIONAL - OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ESTUDO




ORGANIZACAO
Entrada de estudo -> quadro geral
Distribuicao setorizada por uso.


SISTEMAS
Iluminacao geral e de tarefa
Maquinas por baia
Soldagem e usinagem
Ar comprimido e exaustao
Apoio e vestiarios

AVISO
Sem demanda, dimensionamento ou coordenacao de protecoes.

ALIMENTADORES DE MAQUINAS E BANCADAS - ESTUDO

ESTUDO CONCEITUAL | Sem dimensionamento de demanda, cabos, protecoes, seletividade ou aterramento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO BIM \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PRJ-BIM-06 \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | E-03 | A3 |
| Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo | ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli | DIAGRAMA FUNCIONAL | |



MODELO
Pisos, paredes perimetrais, esquadrias conceituais e cobertura industrial dente de serra.

BIM
Modelo nativo Revit 2027.
Instalacoes representadas por anotacoes 2D.

USO
Estudo demonstrativo - nao executivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO BIM \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PRJ-BIM-06 \| OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | BIM-01 | A3 |
| Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo | ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli | AXONOMETRIA E CRITERIOS | |