



PROGRAMA
Baias de manutencao, usinagem, solda, ferramentas, compressores, almoxarifado e vestiarios.

DIMENSOES DE ESTUDO
30,00 x 20,00 m por nivel
Niveis modelados: 1

NOTA
Geometria e compartimentacao conceituais.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	A-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PLANTA DE ACESSO	




LEITURA DO PROGRAMA
Baias de manutencao, usinagem, solda, ferramentas, compressores, almoxarifado e vestiarios.

ETIQUETAS DE EQUIPAMENTOS
E01: Torno
E02: Fresadora
E03: Bancada de solda
E04: Compressor

NOTA
Posicoes e dimensoes esquematicas; volumes de referencia.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	A-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ZONAS E EQUIPAMENTOS	




PONTOS DE LUZ POR AMBIENTE - POSICOES ESQUEMATICAS

LEGENDA
Circulo e etiqueta: ponto de luz esquematico

CRITERIO
Zonas industriais de luminarias e tarefas por baia.

LIMITACAO
Sem calculo luminotecnico ou fotometria.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	ILUMINACAO E ZONAS	



PONTOS DE FORCA / DADOS - POSICOES ESQUEMATICAS


LEGENDA
Azul: ponto de forca / carga
Verde: ponto de dados ou sistema
QD-01: quadro de referencia

CRITERIO
Alimentacao esquematica de maquinas, solda, compressores, bancadas e apoio.

LIMITACAO
Anotacoes esquematicas, sem circuitos MEP conectados.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	FORCA E SISTEMAS	

DIAGRAMA FUNCIONAL - OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ESTUDO



ORGANIZACAO
Entrada de estudo -> quadro geral
Distribuicao setorizada por uso.


SISTEMAS
Iluminacao geral e de tarefa
Maquinas por baia
Soldagem e usinagem
Ar comprimido e exaustao
Apoio e vestiarios

AVISO
Sem demanda, dimensionamento ou coordenacao de protecoes.

ALIMENTADORES DE MAQUINAS E BANCADAS - ESTUDO

ESTUDO CONCEITUAL | Sem dimensionamento de demanda, cabos, protecoes, seletividade ou aterramento.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	DIAGRAMA FUNCIONAL	



MODELO
Pisos, paredes perimetrais, esquadrias conceituais e cobertura industrial dente de serra.

BIM
Modelo nativo Revit 2027.
Instalacoes representadas por anotacoes 2D.

USO
Estudo demonstrativo - nao executivo.

PORTFOLIO BIM | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	PRJ-BIM-06 | OFICINA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	BIM-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	AXONOMETRIA E CRITERIOS	