INTERLIGAÇÕES DOS INSTRUMENTOS


Bornes, cabos, sinais analógicos e discretos da malha 101

SINAIS ANALÓGICOS

C-101	LT-101	X2:01-02 / AI0	1P BLIND.
C-105A	AO0 REF	X4:01-02 / VFD	1P BLIND.
C-105B	VFD FB	X4:07-08 / AI1	1P BLIND.

SINAIS DISCRETOS

C-102	LSL-101	X3:01-02 / DI0	2x0,75
C-103	LSH-101	X3:03-04 / DI1	2x0,75
C-104	LSHH-101	X3:05-06 / KSR	2x0,75
C-106	VFD I/O	X4:03-14	8x0,75



Blindagens em ponto único no painel; não conectar a ambas as extremidades sem estudo EMC.

LEGENDA

AI/AO: analógico | DI/DO: digital | SH: blindagem | X2/X3/X4: réguas de bornes

NOTAS DA PRANCHA

Segregar cabos analógicos dos cabos do VFD. Aterrar blindagem em um ponto no painel.
Polaridade, contato e terminação dependem das folhas de dados selecionadas.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
04	2026-11-06	LEVANTAMENTO DA FONTE	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

INTERLIGAÇÕES DOS INSTRUMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	05/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_interligacoes_instrumentos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.