Aufstellanleitung



Bei Transportschäden Hinweise auf dem Lieferschein beachten!

1. Lieferumfang

- Auswertegerät
- Wägebrücke

2. Umgebungsbedingungen


- ebene, stabile Aufstellfläche für die Wägebrücke
- keine Feuchtigkeit, Wasser, Flüssigkeiten, ätzenden Substanzen
- keine Zugluft (offene Fenster oder Türen)
- keine starken Temperaturschwankungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Auslässe von Klimaoder Heizungsanlagen)
- keine Vibration
- keine magnetischen Felder
- nicht in unmittelbarer Nähe von Sendeeinrichtungen (Mobiltelefone, Funkgeräte, usw.)

3. Aufstellen und anschließen

- Waagenteile auspacken, ggf. Spannbänder entfernen. Bewahren Sie alle Teile der Verpackung für einen eventuellen Rücktransport auf. Für einen Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- Auswertegerät nach den Anweisungen in der separaten Bedienungsanleitung montieren. Das Auswertegerat sollte zur Akklimatisierung für einige Stunden auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Die Wägebrücke auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen.
- Brückenblech abnehmen. Im Brückengestell befindet sich eine Libelle (Wasserwaage).
- Wägebrücke mit den drehbaren Stellfüßen waagerecht ausrichten. Die Luftblase der Libelle muss sich in der Mitte des Kreises befinden. Alle Stellfüße müssen Bodenkontakt haben und gleichmäßig belastet werden.
- \rightarrow Nach Ausrichtung der Wägebrücke die Kontermuttern der Stellfüße festdrehen.
- \rightarrow Brückenblech auf das Brückengestell aufsetzen.
- \rightarrow Messkabel zum Auswertegerät führen und Steckverbinder auf der Rückseite anschließen.
- \rightarrow Steckernetzgerät am Auswertegerät einstecken und mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Elektrostatische Aufladungen vermeiden, ggf. Potentialausgleich schaffen.

Dokument Nr.: 202334 2. Ausgabe vom 19.02.2021 G:\Dokumentation\DOKU\Komplettwaagen\944 Tischwaage\DOKU Deutsch\944-2 Aufstellanleitung.doc Seite 1 von 2





4. Pflege und Reinigung

- Reinigung der Wägebrücke und des Auswertegerätes mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Wichtig



- Das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen.
- Alle Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an der Wägebrücke sind grundsätzlich im spannungsfreien Zustand des Gerätes durchzuführen.
- Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist unzulässig.