








Si la porte coince au montage, rabotter / poncer les côtés et le dessus

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Planche_Porte_Derriere_Grande	Planche Porte Grande (472x270x6)	1
2	Base_Porte_Dessus	Base_Porte (400x260x6)	2
3	Tasseau_260_Porte	Tasseau Vertical Fond (260x48x24) (Brut)	2
4	Tasseau_304_porte	Tasseau Horizontal Porte (304x48x24) (Brut)	2
5	Isolation_Porte	Bloc_Porte (400x260x36)	1
6	complément_isolation_porte	Plaque bois (304x164x4)	1
7	Plaque_Acier	Plaque Acier (360x240x5)	1
8	Cale_Plaque_Acier	Cale Plaque Acier (250x20x4)	3
9	Poignée_Porte	Poignée de porte	1
10	Charnière_Part1	Charnière Acier Noir (50x50)	4
11	Vis à bois Ø4.5x20	Vis à bois Ø4.5x20 (derrière)	6
12	Vis à bois Ø4.5x30	Vis à bois Ø4.5x30 (devant & tôle)	15

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén. de soudure ISO 13920- Pression d'essai		Finition:	Rayons non cotés R Chanfreiné	Revision:
Dessiné		Signature	Date	Assemblage Porte
Contrôlé				
Conf. normes				
Bon pour exéc.				
		Matériau :		Nom du fichier (Dessin) Assemblage_Porte
		Masse: 29956.49		Echelle:15
				Feuille 1 de 1