

C3 C2

ID 20

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 21

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 22

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 23

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 24

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 25

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 26

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 27

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 28

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 29

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 30

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 31

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 32

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 33

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 34

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)



C3 C2

ID 35

G63e DICT_4X4_50 sisi hitam 180.0 mm - CETAK 100 % (ukuran sebenarnya, tanpa "fit to page")
Sudut ukur = sudut LUAR kotak hitam: C0 kiri-atas, C1 kanan-atas, C2 kanan-bawah, C3 kiri-bawah.
Ukur sisi hitam C0-C1 dan C0-C3 (mm). Bagian bawah garis putus boleh digunting (penanda vertikal).
Jangan menulis / menempel selotip di dalam atau 15 mm di sekitar kotak hitam.

skala 100 mm (cek cetak)