

Основные размеры SMD - компонентов

Резисторы




<u> </u>	Типоразмер метрический	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	T (mm)
0402	1005	1.0±0.1	0.5±0.05	0.35±0.05	0.25±0.1	0.2±0.1
0603	1608	1.6±0.1	0.85±0.1	0.45±0.05	0.3±0.2	0.3±0.2
0805	2012	2.1±0.1	1.3±0.1	0.5±0.05	0.4±0.2	0.4±0.2
1206	3216	3.1±0.1	1.6±0.1	0.55±0.05	0.5±0.25	0.5±0.25
1210	3225	3.1±0.1	2.6±0.1	0.55±0.05	0.4±0.2	0.5±0.25
2010	5025	5.0±0.1	2.5±0.1	0.55±0.05	0.4±0.2	0.6±0.25
2512	6332	6.35±0.1	3.2±0.1	0.55±0.05	0.4±0.2	0.6±0.25

Керамические конденсаторы




	Типоразмер метрический		W (mm)	H (mm)
0402	1005	1.0	0.5	0.55
0603	1608	1.6	0.8	0.9
0805	2012	2.0	1.25	1.3
1206	3216	3.2	1.6	1.5
1210	3225	3.2	2.5	1.7
1812	4532	4.5	3.2	1.7
1825	4564	4.5	6.4	1.7
2220	5650	5.6	5.0	1.8
2225	5664	5.6	6.3	2.0

Танталовые конденсаторы




Типоразмер	Типоразмер метрический	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)
Α	3216	3.2	1.6	1.6	1.2
В	3528	3.5	2.8	1.9	2.2
С	6032	6.0	3.2	2.5	2.2
D	7343	7.3	4.3	2.9	2.4
E	7343H	7.3	4.3	4.1	2.4


Полупроводниковые компоненты




Α	6.30	6.70	В	3.30	3.70
С	1.50	1.75	D	0.60	0.89
F	2.90	3.20	G	2.20	2.40
Н	0.020	0.100	J	0.24	0.35
K	1.50	2.00	L	0.85	1.05
S	6.70	7.30			



SOT143 / TO253								
Размер	Значен	ие,мм	Размер	Значение,мм				
газмер	МИН	макс	газмер	МИН	макс			
Α	2.80	3.04	В	1.20	1.39			
С	0.89	1.14	D	0.39	0.50			
F	0.79	0.93	G	1.78	2.03			
Н	0.013	0.10	J	0.08	0.15			
K	0.46	0.60	L	0.445	0.60			
R	0.72	0.83	S	2.11	2.48			




SC59 / SOT346 / SMT3								
Размер	Значе	ние,мм	Размер	Значение,мм				
газмер	мин	макс	Размер	мин	макс			
Α	2.70	3.1	В	1.30	1.70			
С	1.0	1.3	D	0.35	0.5			
G	1.7	2.10	Н	0.013	0.1			
J	0.09	0.18	K	0.2	0.6			
L	1.25	1.65	S	2.5	3.0			




SOT323 / SC70-3 / UMT3								
D	Значение,мм		Dogwon	Значение,мм				
Размер	мин	макс	IVIVIT	МИН	макс			
Α	1.80	2.2	В	1.15	1.35			
С	8.0	1.1	D	0.1	0.3			
G	0.65	BSC	Н	0.013	0.100			
J	0.1	0.25	K	0.1	0.425			
S	2.11	2.48	V	0.45	0.60			


Α	4.40	4.60	В	2.29	2.60
С	1.40	1.60	D	0.36	0.48
Е	1.62	1.80	F	0.44	0.53
G	1.50	BSC	J	0.35	0.44
K	0.80	1.04	L	3.00	BSC
S	3.94	4.25			




	SOT23 / TO236AB								
Размер	Значен	ние,мм	Daguage	Значение,мм					
газмер	мин	макс	Размер	МИН	макс				
Α	2.80	3.04	В	1.20	1.40				
С	0.89	1.11	D	0.37	0.50				
G	1.78	2.04	Н	0.013	0.100				
J	0.086	0.177	K	0.45	0.60				
L	0.89	1.02	S	2.11	2.48				




	SOT457 / SC74								
Размер	Значе	ние,мм	Размер	Значение,мм					
Размер	МИН	макс	газмер	мин	макс				
Α	2.7	3.1	В	1.3	1.7				
С	0.9	1.1	D	0.25	0.40				
G	0	.95	Н	0.013	0.1				
J	0.1	0.26	K	0.2	0.6				
S	2.5	3.0							




SOT353 / SC70-5 / UMT5									
Размер	Значение,мм		Daguage	Значение,мм					
газмер	мин	макс		МИН	макс				
Α	1.80	2.2	В	1.15	1.35				
С	8.0	1.1	D	0.1	0.3				
G	0.65	BSC	Н	0.013	0.100				
J	0.1	0.25	K	0.1	0.3				
S	2.0	2.2	V	0.3	0.40				




SOT363 / SC70-6 / UMT6								
Размер	Значение,мм		Daguan	Значение,мм				
газмер	МИН	макс	Размер	МИН	макс			
Α	1.80	2.2	В	1.15	1.35			
С	8.0	1.1	D	0.1	0.3			
G	0.65	BSC	Н	0.013	0.100			
J	0.1	0.25	K	0.1	0.3			
S	2.0	2.2	V	0.3	0.40			




SOT490 / SC89								
Danier	Значение,мм		Daguage	Значение,мм				
Размер	мин	макс	акс Размер	мин	макс			
Α	1.50	1.70	В	0.75	0.95			
С	0.6	8.0	D	0.23	0.33			
G	0.5	BSC	J	0.1	0.2			
K	0.45	0.55	L	1.0	BSC			
S	4.45	5.46						




DPACK									
Размер	Значе	ние,мм	Daguan	Значе	Значение,мм				
газмер	МИН	ачение,мм ин макс	газмер	мин	макс				
Α	6.35	6.73	В	9.4	10.4				
С	0.55	0.75	D	4.58	BSC				
Е	2.2	2.5	G	0.84	1.0				
Н	0.77	1.27	J	5.97	6.35				
K	0.45	0.55	S	4 45	5 46				




SMA								
Daarran	Значение,мм		Daguan	Значение,мм				
Размер	мин	макс	Размер	мин	макс			
Α	4.06	4.57	В	2.29	2.92			




_									
SOT343									
D	Значе	ние,мм	Размер	Значение,мм					
Размер	мин	макс	газмер	мин	макс				
Α	1.8	2.2	В	1.15	1.35				
С	0.7	1.0	D	0.3	0.40				
F	0.5	0.7	G	1.2	1.4				
Н	0.	10	J	0.1	0.25				
K	0.15 0.45		L	0.	35				
R	0.7	0.8	S	2.0	2.2				



SOT416 / SC75									
Daawan	Значе	ние,мм	Размер	Значение,мм					
Размер	мин	макс	газмер	мин	макс				
Α	1.40	1.8	В	0.70	0.80				
С	0.6	0.9	D	0.15	0.3				
G	1.0	BSC	Н	-	0.1				
J	0.1	0.25	K	0.2	0.3				
L	0.7	0.9	S	1.45	1.75				




D2D 1 O14									
D ² PACK									
Размер	Значен	ние,мм	Размер	Значение,мм					
газмер	мин	макс	Размер	мин	макс				
Α	10.30	10.54	В	14.7	15.5				
С	1.15	1.4	D	5.	08				
Е	4.2	4.7	G	1.22	1.32				
Н	-	1.4	J	8.6	9.0				
K	0.45	0.55		2.3	2.8				




SMB								
Doorson	Значение,мм		Daguage	Значение,мм				
Размер	мин	макс	газмер	мин	макс			
Α	4.06	4.57	В	3.3	3.81			


С	1.91	2.67	D	1.27	1.63
Н	0.1	0.2	J	0.15	0.41
K	0.76	1.52	S	4.83	5.59



SMC									
Размер	Значение,мм		Daguage	Значение,мм					
газмер	мин	ин макс Размер	газмер	мин	макс				
Α	6.6	7.11	В	5.59	6.1				
С	1.90	2.41	D	2.92	3.07				
Н	0.1	0.2	J	0.15	0.3				
K	0.76	1.27	S	7.75	8.13				



SOD323								
Размер	Значение,мм		Daguage	Значение,мм				
газмер	мин	макс	Размер і	мин	макс			
Α	1.15	1.45	В	1.6	1.9			
С	0.09	1.1	D	0.25	0.4			
Е	0.35	-	Н	-	0.1			
J	-	0.15	K	2.3	2.7			




SOD110								
Doggan	Значение,мм		Daguage	Значение,мм				
Размер	мин	макс	Размер	мин	макс			
Α	-	1.6	В	1.1	1.4			
С	C).1	D	1.9	2.1			




MELF / LL41								
Размер	Значение,мм		Daguan	Значение,мм				
	мин	макс	Размер	мин	макс			
Α	4.8	5.2	В	2.44	2.54			
С	3.71	4.59	D	0.36	0.5			


С	1.90	2.41	D	1.96	2.11
Н	0.1	0.2	J	0.15	0.3
K	0.76	1.27	S	5.21	5.59



SOD123						
Размер	Значение,мм		Daguage	Значение,мм		
	мин	макс	газмер	мин	макс	
Α	1.4	1.8	В	2.55	2.85	
С	0.95	1.35	D	0.5	0.7	
Е	0.25	-	Н	-	0.1	
J	-	0.15	K	3.55	3.85	



SOD106						
Размер	Значение,мм		Daguage	Значение,мм		
	мин	макс	газмер	МИН	макс	
Α	2.4	2.8	В	4.3	4.5	
С	2.0	2.3	D	1.4	1.6	
Е	2.7	3.3	Н	0.05		
K	5.1	5.5				



SOD80 / MiniMELF / LL34						
Размер	Значе	ние,мм	Размер	Значение,мм		
	мин	макс		мин	макс	
Α	3.3	3.7	В	1.6	1.7	
С	2.49	2.59	D	0.41	0.55	