Vysvětlení zadávací dokumentace

k veřejné zakázce s názvem "Zhotovitel Mateřské školy"

Dotaz č. 1

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" se v záložkách objevují položky s popisem "PPV 3 %" a "Drobný materiál 5 %" s měrnou jednotkou "soubor". Má uchazeč ocenit tyto položky podle skutečnosti, nebo je nějak vázán 3 %, popřípadě 5 % uvedených v popisu těchto položek?

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, NENÍ VÁZÁN PROCENTUÉLNÍ SAZBOU.

Dotaz č. 2

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" se v záložce "a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště" vyskytují položky s měrnou jednotkou "Kč". Tato měrná jednotka nelze objektivně ocenit. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 3

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" je záložka "a - Přípojka CETIN". Jak má uchazeč ocenit kabelové vedení CETIN? Respektive, je tato položka vázána na předem danou cenu od České telekomunikační infrastruktury a.s.?

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, NENÍ VÁZÁN CTI.

Dotaz č. 4

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" v záložce "a - Dětské hřiště" chybí u všech položek měrná jednotka. Žádáme zadavatele o doplnění měrných jednotek.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS BAZANOVA HRABOVA VYKAZ VYMER CELY OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 5

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" v záložce "b - Sadové úpravy" chybí u položky č. 6 měrná jednotka. Žádáme zadavatele o doplnění měrné jednotky.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS BAZANOVA HRABOVA VYKAZ VYMER CELY OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 6

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" v záložce "a - Oplocení" chybí u všech položek měrná jednotka. Žádáme zadavatele o doplnění měrných jednotek.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS BAZANOVA HRABOVA VYKAZ VYMER CELY OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 7

V přiložené projektové dokumentaci se nachází množství položkových výkazů výměr a celkový výkaz výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ". Které výkazy výměr jsou pro uchazeče závazné z pohledu podání cenové nabídky? Které rozpočty má uchazeč ocenit, resp. má uchazeč ocenit jen výkaz výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ"?

Odpověď: UCHAZEČ NACENÍ JEN CELKOVÝ VV - MS BAZANOVA HRABOVA VYKAZ VYMER CELY OPRAVA1.

Dotaz č. 8

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" jsou záložky "a - Odstranění VO" a "b - Rozvod VO, obsahující stejně pojmenované položky "rozvod VO (3xLED)" a "rozvod VO (3xLED)" s měrnou jednotkou "soubor", byť se dle našeho úsudku jedna z položek týká odstranění a jedna montáže VO.

Žádáme zadavatele o doplnění položkového rozpočtu k těmto souhrnným položkám, tzn. doplnění výkazu výměr o konkrétní položky týkající se odstranění a montáže VO, které by bylo možno objektivně ocenit.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 9

Přiložený výkaz výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" obsahuje položku č. 192 "Montáž oken a dveří plast vč těsnících lišt a folií cca 25% z dodávky" s měrnou jednotkou "kmpl". Jak má uchazeč ocenit tuto položku? Položka nemá žádnou poznámku a není zřejmé, kterých výplní otvorů se týká. Také množství "1,000 kmpl" není směrodatné.

Žádáme zadavatele o změnu a opravu výkazu výměr.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 10

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" je položka "Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm" s uvedeným množstvím a měrnou jednotkou 1,000 soubor. Z této položky není zřejmé, co vše obsahuje, např. počet stromů apod. V PD nebyla žádná zmínka o objektu SO00-b nalezena. **Žádáme zadavatele o doplnění PD nebo výkazu výměr.**

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO.

Dotaz č. 11

V přiložené projektové dokumentaci se nachází výpis vybavení interiéru v 1.NP a ve 2.NP. Ve výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" však všechny položky z výpisu nejsou obsaženy. **Žádáme** zadavatele o objasnění této skutečnosti, případně o doplnění výkazu výměr.

Odpověď: MOBILIÁŘ INTERIÉRŮ NENÍ SOUČÁSTÍ PŘILOŽENÉHO VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY OPRAVA1, UCHAZEČI NEBUDOU NACEŇOVAT.

Dotaz č. 12

V přiložené projektové dokumentaci se řeší dva typy podlahovin - heterogenní PVC a akustické heterogenní PVC. Ve výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" se však nachází položky linolea přírodního, což nekoresponduje s přiloženou dokumentací. **Žádáme zadavatele o objasnění a opravu PD nebo výkazu výměr.**

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, UCHAZEČI NACENÍ TYP PODLAHOVIN Z VÝKAZU VÝMĚR.

Dotaz č. 13

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" je položka "Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m". **Žádáme zadavatele o doplnění specifikace linolea. Ve výkresech půdorysů objektu se řeší jen podlahová plocha.**

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, UCHAZEČI NACENÍ VÝŠKU PODLAHOVIN Z VÝKAZU VÝMĚR.

Dotaz č. 14

V přiloženém výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ" je položka č. 252 "Montáž výrobků z Al profilů vč těsnících folií a APU lišt cca 25% z dodávky" s uvedeným množstvím a měrnou jednotkou

1,000 Kč. Z položky není zřejmé, kterých konkrétních položek se montážní položka týká a měrná jednotka "Kč" není v tomto případě relevantně ocenitelná. **Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění specifikace položky.**

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, VČETNĚ SPEICIFIKACE.

Dotaz č. 15

Ve výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ, Elektroinstalaceslaboproud" je u položky č. 28 "Sada videotelefonu RL-03 pro dva účastníky" uvedeno množství 1sada. V projektové dokumentaci jsou tyto sady 3. Žádáme zadavatele o vysvětlení, co platí? A v případě, že sady budou 3, tak zda tyto budou mezi sebou vzájemně komunikovat?

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, 1 SADA VIDEOTELEFONU.

Dotaz č. 16

Ve výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ, Elektroinstalaceslaboproud", je u položky č. 13 "Solarix 19 Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP 150 MH" uvedeno množství 1ks. Domníváme se, že jeden kus patch panelu chybí, jelikož je potřeba 42 vývodů(21 zásuvek). Žádáme zadavatele o revizi a případnou opravu množství u této položky.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, 2 X PATCH PANEL.

Dotaz č. 17

Ve výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ, Zahradní sklady" je u položky "ZAHARADNÍ SKLAD 10x3x3,05m ZDĚNÝ ZE POHLEDOVÝCH BET" uvedeno množství 1 soubor. Z hlediska řádného nacenění, žádáme zadavatele o specifikaci této položky, a to o rozepsání jednotlivých položek zahradního skladu s výměrami.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, VČETNĚ SPEICIFIKACE POLOŽEK SKLADU.

Dotaz č. 18

Ve výkazu výměr "MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZVYMER_CELY_UZ, Stavební" je uvedena položka č. 67 "Ocelová výměna ozn.OV (dod+mont) v.č.D1.1-105". V odkazovaném výkrese č. D1.1-105" se k této výměně nic neuvádí. Žádáme zadavatele o doplnění tohoto zámečnického prvku vč. uvedení hmotnosti pro řádné nacenění této položky.

Odpověď: V NOVĚ PŘILOŽENÉM VV - MS_BAZANOVA_HRABOVA_VYKAZ VYMER CELY_OPRAVA1 JE OPRAVENO, VČETNĚ SPEICIFIKACE OCELOVÉ VÝMĚNY.

Přílohou tohoto vysvětlení zadavatel přikládá aktualizovaný výkaz výměr. Žádáme účastníky, aby se při podávání nabídky řídili tímto aktualizovaným výkazem výměr.

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to <u>do 2.10.2019</u> do 9:00.