ANVISA. GOV.BR


DESPARAMENTAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS GERADORES DE AEROSSÓIS

(EXEMPLOS: INTUBAÇÃO OU ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, COLETAS DE AMOSTRAS NASOTRAQUEAIS, BRONCOSCOPIAS, ETC)

AINDA DENTRO DO QUARTO/BOX DO PACIENTE

- Retirar as luvas
- 2 Retirar o avental
- 3 Higienizar as mãos







SAIR DO QUARTO/BOX ONDE SE ENCONTRA O PACIENTE

4 Higienizar as mãos









- 5 Retirar o gorro
- 6 Retirar óculos de proteção ou protetor facial





Ao final da desparamentação, higienizar óculos de proteção ou protetor facial e a área onde ficaram apoiados.



- 8 Retirar a máscara N95/PFF2
- 9 Higienizar as mãos

