CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL





DCM Uploader: um sistema de informação para garantia de confidencialidade, integridade e disponibilidade no tráfego de imagens médicas baseadas no padrão DICOM

Resultados da Sprint 09 20/06/3023

Contexto da Sprint 9

- Estudo de técnicas de compactação para ambas as soluções, Orthanc e Dcm4chee
- Continuação dos testes de desempenho e performance
- Continuação do desenvolvimento do cenário "zero configuration"
- Validação das soluções com CMB


Resultados


- Otimização da solução do Orthanc pro ambiente Linux
 - Configuração do wireguard setada dentro do container docker
 - Solução "plug and play"
- Ajustes da solução para ambiente Windows
 - Solução não 100% automatizada devido a estrutura montada e uso da VPN Wireguard
 - Solução não "plug and play" porém funcional


Resultados - DCM4chee - Sprint 9

- Compactação
 - Sincronização direta e VPN => algoritmo próprio
 - O Mirror => gzip
- Criptografia
 - Sincronização direta e VPN => Dicom com TLS (AES)
 - Mirror => gzip PKZIP (AES)
- Zero configuration
 - Demonstração

Resultados - DCM4chee - Sprint 9







Resultados - DCM4chee - Sprint 9

Auditing LOCAL at 19/06/2023 11:43:35



Name	8080	8081	Max. Delay	Avg. Delay
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251013.156110	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:18	02m 20s	02m 20s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251013.616558	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:19	02m 19s	02m 19s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251013.85526	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:20	02m 19s	02m 19s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251014.452217	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:21	02m 17s	02m 17s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251014.520205	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:22	02m 17s	02m 17s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251014.602171	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:22	02m 17s	02m 17s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251014.613907	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:22	02m 17s	02m 17s
1.2.392.200036.9116.2.6.1.3268.2051313842.1459251014.673555	19/06/23 14:29:39	19/06/23 14:27:22	02m 17s	02m 17s

Próximos Passos

- Continuação com os diferentes testes em ambas as soluções a fim de colocar à prova o desempenho e robustez
- Melhorias pontuais para aperfeiçoamento da experiência do usuário ao utilizar as soluções