

MAB Solar

OS Nº OS-00003 · Bruno · Aberta

Informações

Campo	Valor
Cliente	Bruno
Tipo de serviço	Manutencao
Forma de pagamento	Pix
Criada em	14/05/2026 23:49

Descrição do Serviço

Troca de fita

Produtos / Itens

Descrição	Qtd	Vlr Unit.	Total
Fita isolante	3	R\$ 12,50	R\$ 37,50

Valor do serviço R\$ 0,00

Valor dos produtos R\$ 37,50

TOTAL R\$ 37,50

Cliente

Responsável