Curso de ARDUINO Automação e Robótica Aula 33

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera Realização:












- Materiais necessários:
 - Arduino
 - Protoboard
 - Fios de conexão
 - Potenciômetro 10k

- Função:
 - Ler valor do potenciômetro e enviar para computador através da porta serial





• Esquema:







Programa (exp11.pde):

```
void setup()
{
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   int val = analogRead(0);
   Serial.println(val);
   delay(500);
}
```

 Execute o programa e clique no botão Serial Monitor – gire o potenciômetro e observe os valores gerados





Serial Monitor:

