# Curso de ARDUINO Automação e Robótica Aula 49

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera Realização:







# Experiência 18 Controlando o Servo com Potenciômetro



### Experiência 18 – Servo x Potenciômetro



- Materiais necessários:
  - Arduino
  - Protoboard
  - Fios de conexão
  - Potenciômetro 10k
  - Servo motor


- Função:
  - Controlar o Servo Motor com Potenciômetro



## Experiência 18 – Servo x Potenciômetro



# • Esquema:





### Experiência 18 – Servo x Potenciômetro



Programa (exp18.pde):

```
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
void setup()
{
   Serial.begin(9600);
   meuServo.attach(4);
}
```

```
void loop()
{
  int val = analogRead(0);
  int x = map(val,0,1023,0,179);
  Serial.print(val);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(x);
  meuServo.write(x);
  delay(10);
}
```

 Execute o programa, gire o potenciômetro e observe o servo