Curso de ARDUINO Automação e Robótica Aula 14

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera Realização:








Experiência 3 Luz Ambiente



Experiência 3 – Luz ambiente



• Esquema:





Experiência 3 – Luz ambiente



Programa (exp03.pde):

```
void setup() {
   Serial.begin(9600); // inicia comunicação com computador
}

void loop() {
   int luz = analogRead(5); // faz leitura da luminosidade
   Serial.println(luz); // envia valor da luminosidade ao computador
   delay(500);
}
```


 Execute o programa e clique no botão "Serial Monitor" do IDE



Experiência 3 – Luz ambiente



 Execute o programa e clique no botão "Serial Monitor" do IDE



Observe os resultados:

