Curso de ARDUINO Automação e Robótica Aula 64

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera Realização:







Experiência 25 Seguindo Luz



Experiência 25 – Seguindo Luz



- Materiais necessários:
 - Robô
 - Fios
 - 2 LDR (sensores de luz)
 - 2 Resistores de 10k

- Função:
 - O robô deve andar em direção à luz



Experiência 25 – Seguindo Luz



• Esquema:

