# Curso de ARDUINO Automação e Robótica Aula 13

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera Realização:







# **Experiência 3 Luz Ambiente**



### Experiência 3 – Luz ambiente




- Materiais necessários:
  - Arduino
  - Protoboard
  - Fios de conexão
  - LDR
  - Resistor de 10k
- Função:
  - Medir a luminosidade do ambiente e enviar para o computador através da porta serial



#### Resistor







## Experiência 3 – Luz ambiente



#### • Esquema:

