















PISOS COM PUR

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A frequência da limpeza e conservação depende do uso do local.
- A limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação.
- O uso de um capacho (barreira de contenção) de, no mínimo, 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou na necessidade de remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro conforme recomendação do fabricante, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.



LIMPEZA INICIAL

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop;
- Aplique em todo piso uma solução de detergente neutro, conforme recomendação do fabricante, com mop ou máquina industrial (disco vermelho), utilizando o mínimo de água necessária;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop e deixe secar totalmente antes da liberação;
- Para restaurar o aspecto natural do piso, faça o polimento após a limpeza com enceradeira industrial ou dry-buffing;
- Se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas para que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.
- O uso de cera no piso
 Medintech Plus não é
 necessário.

LIMPEZA DIÁRIA/ PERIÓDICA

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop;
- Aplique em todo piso uma solução de detergente neutro, conforme recomendação do fabricante, com mop ou máquina industrial (disco vermelho), utilizando o mínimo de água necessária;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop e deixe secar totalmente antes da liberação;
- Periodicamente, efetue o processo de dry-buffing para restaurar o aspecto natural do piso. O dry-buffing periódico facilita a limpeza diária, recupera riscos e arranhões com pouca profundidade e proporciona brilho leve;
- Se este processo for realizado com certa periodicidade e de acordo com o tráfego no local, a aplicação de cera acrílica com a intenção de obter uma superfície brilhante não é necessária:
- Caso tenha aplicado cera acrílica, em intervalos menores, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop.

DISCOS E SEUS USOS



BRANCO
Limpeza leve e polimento
da camada de cera



VERDE Limpeza diária



Restauração da superfície e polimento opcional



Abrasivo - usado em pisos em placas com pouco PVC





PISO CONDUTIVO

COMPOSIÇÃO

O piso Pastell L2 é um piso condutivo especial com PUR, composto de fibras de carbono na massa, base carbonada, resistente à abrasão e a produtos químicos, não propagador de chamas, para tráfego intenso.

Indicado para Centro Cirúrgico, UTI, Sala de Anestesia, Hemodinâmica, CPD, Ind. eletroeletrônico, para todas as áreas onde descargas eletrostáticas possam causar problemas.

Incluem-se locais onde exista um grande número de equipamentos eletrônicos ligados ao mesmo tempo.

IMPERMEABILIZAÇÃO

O piso condutivo modelo Pastell L2 não deve ser encerado e/ou impermeabilizado.

A cera pode com o tempo afeta a condutividade.

Pastell L2 possui PUR na superfície, isentando poliment ou cera durante a vida útil do piso, desde que mantida a Limpeza e Manutenção recomendada pelo fabricante.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- O piso condutivo Pastell L2 requer a limpeza diária com pano/mop úmido e detergente neutro na diluição indicada pelo fabricante do produto específico para piso vinílico.
- Se for instalado em área de saúde, muita atenção para evitar manchas indeléveis. Mesmo se, com todos os cuidados, cair no chão algum produto que possa manchar o piso (álcool iodado, azul de metileno etc), fazer a remoção do produto/mancha assim que possível para evitar absorção.
- Em hipótese alguma deve ser utilizado qualquer tipo de cera, mesmo com propriedades condutoras. Esta operação poderá afetar, a longo prazo,
- a condutividade do piso
- Nunca utilizar produtos à base de petróleo como thiner, solventes e querosene porque podem manchar o piso. Caso ocorra o derramamento de alguns destes produtos, devese lavar o local imediatamente.
- Não usar palha de aço ou esponjas abrasivas
 Estes materiais danificam permanentemente o piso.

4 5



RECOMENDAÇÕES

GERAIS

- A frequência da limpeza e
- e reduzindo o custo de
- O uso de um capacho mínimo, 2 passos na entrada para eliminar em até 80% o
- derivados de petróleo na limpeza ou na necessidade de
- de rodízios de poliuretano nos



LIMPEZA INICIAL

LIMPEZA DIÁRIA/ **PERIÓDICA**

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira. com vassoura de pelo ou mop;
- Aplique em todo piso uma solução de detergente neutro, conforme recomendação do fabricante, com mop ou máguina industrial (disco vermelho), utilizando o mínimo de água necessária;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop e deixe secar totalmente antes da liberação:
- Periodicamente, efetue o processo de dry-buffing para restaurar o aspecto natural do piso. O dry-buffing periódico facilita a limpeza diária. recupera riscos e arranhões com pouca profundidade e proporciona brilho leve.
- Se este processo for realizado com certa periodicidade e de acordo com o tráfego no local, a aplicação de cera acrílica com a intenção de obter uma superfície brilhante não é necessária;
- Caso tenha aplicado cera acrílica, em intervalos menores, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop.







ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 • CJ 205 CEP 04089-014 • SÃO PAULO • SP TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br e-mail: comercial@revitechpisos.com.br **f** ② @revitechpisos