CAM - Computer-Aided Manufacturing

Rafael Sanchez Souza Engenharia Mecatrônica São Paulo, <u>Brazil</u>

14 de junho de 2014

Resumo

Guia de estudos de Computer Aided Manufacturing

1 Comando Numérico

- Elevada Precisão
- Versatilidade
- Economia de usinagem

1.1 Prova de CAM 2005

Questão 1 Interpolador é o circuito eletrônico que gera sequencias de pulsos necessários à movimentação da ferramenta.

ARQUITETURA INCREMENTAL

Fita Numérica — > Comando Numérico — > Circuito de contagem reversís
vel — > Atuador — > Guias

ARQUITETURA ABSOLUTA

Fita Numérica — > Comando Numérico — > Conversor Digital Analógico — > Circuito Eletrônico — > Atuador — > Guias

Questão 3 O sistema padrão de coordenadas da máquina é estabecido com o eixo Z paralelo ao eixo árvore e eixos X Y paralelos ao movimento das guias.

2 Previous work

A much longer $\LaTeX 2\varepsilon$ example was written by Gil [1].

3 Results

In this section we describe the results.

4 Conclusions

We worked hard, and achieved very little.

Referências

[1] J. Y. Gil. LATEX 2ε for graduate students. manuscript, Haifa, Israel, 2002.