SEÑAL DE ENTRADA= 2000Hz				Señal de entrada = 5000 Hz				
	Frecuencia de muestreo (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia de Registro (Hz)		Frecuencia de muestreo (Hz)	Periodo (s)	Frecuencia de Registro (Hz)	
	500 Hz	0.0232	43.103		1000	0.046	21.739	
	1000 Hz	0.024	41.666		2000	0.048	20.83	
	2000 Hz	0.0245	40.816		5000	0.0458	21.83	
	3200 Hz	0.00085	1,176.47		6000	0.001	1,000.00	
	4000 Hz	0.0005	2,000		9000	0.000275	3,689	
	4900 Hz	0.0005	2,000		10 000	0.0002	5,000	
	5000 Hz	0.0005	2,000		12 000	0.0002	5,000	
	6100 Hz	0.0005	2,000		13 000	0.0002	5,000	
	7000 Hz	0.0005	2,000		14 000	0.0002	5,000	
					15000	0.0002	5,000	
	Reconstrucción Señal 2000Hz				Reconstrucción Señal 5000Hz			
	2000 丁	,			5000		<u> </u>	
					4000			
	<u>≅</u> 1500 +	/					<i>&gt;</i>	
	Frecuencia de Registro (H2)				Registro (Hz)		/     _	
	125 125	1			3000 ——————————————————————————————————			
	<u> </u>	/			de Re			
	cia	/			.g 2000			
	gene	/			neuc			
	§ 500 +				9 1000			
	0 1 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz	3200 Hz 4000 Hz 490	0 Hz 5000 Hz 6100 Hz 7000 Hz		2500 50	7500	10000 12500 15000	
	Frecuencia de muestreo (Hz)				Frecuencia de muestreo (Hz)			