Tarea Semana 9

April 11, 2021

Rafael Beltrán Hernández

```
[1]: import numpy as np
```

1 Tubo Presurizado de varios materiales

Como r > 5t se puede utilizar el modelo de pared delgada, de tal manera que el esfuerzo σ se puede expresar como $\sigma = Pr/2t$. Entonces la presión máxima se puede establecer como:

$$P_{max} = \frac{2tK_{ic}}{\sqrt{\pi a}}\tag{1}$$

```
[2]: t = 0.25 * 0.0254 # De in a m
d = 20 * 0.0254
r = d/2
a = 5/1000
sy_acero = 1172 # MPa
sy_titanio = 878 # MPa
k_acero = 48 # MPa √m
k_titanio = 93 #MPa √m
presion = lambda k: 2*t*k/(np.sqrt(np.pi*a)) # La funcion que nos da la presión
→ máxima
print('La presión máxima para el acero es de',presion(k_acero),'MPa')
print('La presión máxima para el titanio es de',presion(k_titanio),'MPa')
```

La presión máxima para el acero es de 4.863904282654267 MPa La presión máxima para el titanio es de 9.423814547642644 MPa

Para las condiciones dadas de geometría, se deduce que el material que otorga mayor presión interna máxima es el titanio

2 Placa en tension longitudinal

• Fallo por fluencia

Para el fallo por fluencia simplemente usamos la ecuación básica de esfuerzo normal, $\sigma = F/A$ y se calcula la carga máxima para este criterio usando el esfuerzo de fluencia

```
[3]: A = 8*4 #in^2
sy = 160 # ksi
k = 70 # ksi √in
a = 0.625/2 #in
print('La carga máxima por fluencia es de',A*sy,'ksi')
```

La carga máxima por fluencia es de 5120 ksi

• Mecánica de la fractura

Para este tipo de falla nos guimamos en la expresión de esfuerzo y tenacidad críticos, tomando el parámetro β como 1:

$$k = \sigma \sqrt{\pi a} \tag{2}$$

Primero, se calcula el esfuerzo utilizando esta fórmula y a partir de ahi se encuentra el valor de la carga.

```
[4]: sigma = k/np.sqrt(np.pi * a)
    print('El esfuerzo es de',sigma,'ksi')
    carga = sigma*A
    print('La carga crítica por falla de fractura es de',carga,'ksi')
```

El esfuerzo es de 70.64771061656448 ksi La carga crítica por falla de fractura es de 2260.7267397300634 ksi

Discusion

De los resultados vistos se puede notar el hecho de que la carga crítica de falla es menor en el caso de las grietas, como se afirma en el libro de Shigley, en el que se afirma que las fallas por fluencia dan esfuerzos más altos que por mecánica de la fractura.

3 Gancho de Acero