



Alertes Actives

Analyses

Mise à jour : Aujourd'hui, 14:42

Surveillance en temps réel des capacités de stockage et conformité réglementaire.

Alertes Actives

Total des Alertes

12

+2 nouveaux depuis hier




Alertes Critiques

02



Inspections Requises

03



Volume Global (kg)

3,905

92% de la capacité depuis hier



Liste des flux de déchets

Tous

Urgents

Conformes

Type de déchet	Volume actuel (kg)	Seuil max (kg)	Statut
Déchets Chimiques Solvants	1,450	1,200	Alerte déclenchée - Seuil dépassé
Plastiques Industriels (PET)	890	1,000	Inspection urgente requise
Déchets Organiques Biodégradables	450	1,500	Conforme
Métaux Lourds (Plomb/Cadmium)	125	100	Alerte déclenchée - Seuil dépassé
Cartons et Emballages	780	800	Inspection urgente requise
Verre de Laboratoire	210	500	Conforme

Paramètres

Déconnexion

[Retour au tableau de bord](#)

Détail de l'Alerte

ID Alerte: #GA-2024-8842 • Site: Centre de Tri Nord-Est (Lyon)

Détail

Historique

Réglages

Déchets Industriels Dangereux (DID)

CRITIQUE

Statut: **NON CONFORME - SEUIL DÉPASSÉ**

VOLUME ACTUEL

12,500 kg

SEUIL MAXIMUM

10,000 kg

Progression du seuil

125%

Dernière mise à jour transmise par les capteurs de pesée le 24/05/2024 à 14:32.



Le dépassement de seuil entraîne une notification automatique aux autorités environnementales locales sous 24h sans intervention.



ALERTE PRIORITAIRE

Inspection urgente requise

Le volume de déchets a dépassé **120%** de la capacité maximale autorisée. Une inspection physique du site est obligatoire dans les prochaines 4 heures.

[Dépêcher un inspecteur](#)

Cadre Légal

Code de l'Environnement

Art. L541-1

Réglementation relative à la gestion des déchets dangereux et traçabilité.

Seuil de Stockage

10,000 kg

Limite physique maximale autorisée par l'arrêté préfectoral du site.

Période de Stockage

90 jours

Durée maximale avant obligation de traitement ou transfert.

[Consulter le texte de loi](#)

Détails de Conformité Additionnels



Seuil Réglementaire

Le seuil de 10000 kg est calculé en fonction de la classe de danger Matières Toxiques. Toute modification structurelle du site nécessite une réévaluation de ce seuil par le bureau d'études.



Analyse de Tendance

L'augmentation constatée (+15% en 48h) suggère un gisement de déchets anormal. Une vérification des bons de réception en amont est préconisée pour identifier l'origine du flux.



Prochaines Étapes

- Activation du protocole de vidange d'urgence.
- Notification au prestataire de transport agréé.
- Mise à jour du registre des déchets.

[Générer un rapport d'incident](#)