Tukang Copilot: Laporan Ndandani

#0c47f5d8e676 Mode demo: wangsulan conto

Keslametan: ATI-ATI

Ana bensin lan mesin bisa panas; garapen yen mesin wis adhem, adoh saka geni.

Barang

Honda Beat, bagean busi

Masalah

Starter muter nanging mesine ora urip: kemungkinan ora ana pletikan geni.

Sabab sing ditangani

Cop busi longgar

Foto karo bagean sing ditandhani (SAM 3.1)



Sadurunge miwiti, priksa dhisik

[ ] Mesin mati lan wis adhem (15 menit)
[ ] Adoh saka geni lan rokok

Langkah (0/4 wis dicek kamera)

[ ] 1. Pateni kunci kontak lan enteni mesine adhem 10 menit.
-> Kunci kontak ing posisi OFF.

[ ] 2. Bukak tutup samping banjur golekana cop busi (perangan sing ditandhani nomer 1).
-> Cop busi katon cetha ing foto.

[ ] 3. Penet cop busi lurus mlebu nganti krasa muni klik.
-> Cop busi nempel rapet tanpa sela.

[ ] 4. Pasang tutupe, starter karo narik rem.
-> Mesine urip.

Mesin urip lan langsame ajeg.

Piranti

- Kunci busi 16 mm Rp25.000
- Amplas alus / sikat kawat Rp5.000

Suku cadang

- Busi NGK CPR8EA-9 (serep) Rp25.000

Kira-kira rega suku cadang: Rp25.000 ~20 menit

Rega bengkel biasane (jasa + suku cadang): Rp60.000
Irit yen digarap dhewe (suku cadang thok): Rp35.000

Sing ditindakake AI

- 0s Priksa tembung mbebayani (gas, listrik omah, rem...): aman, terus [kode]
- 1s Ndeleng foto: Honda Beat, bagean busi, 3 perangan ditemokake [muse-spark-1.3]
- 2s Nandhani 3 saka 3 perangan ing fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 0.6s
- 2s Sing paling mungkin: Cop busi longgar (55%), saka 3 kemungkinan [muse-spark-1.3]
- 3s Lagi yakin 55% (ing ngisor 60%): takon siji bab dhisik, ora ngira-ira
- 3s Wangsulanmu ditampa, diagnosa dibaleni
- 4s Sing paling mungkin: Cop busi longgar (70%), saka 3 kemungkinan [muse-spark-1.3]
- 4s Nyusun 4 langkah kanggo: Cop busi longgar [muse-spark-1.3]
- 5s Rencana dipriksa aturan keamanan ing kode: lolos (ATI-ATI) [kode]

Ing mburi layar: model sing dipakai

- Priksa slamet teks: aturan ing kode
- Delok foto: muse-spark-1.3
- Tandhani bagean: sam-3.1 0.6s
- Diagnosa: muse-spark-1.3
- Nyusun langkah: muse-spark-1.3
- Priksa slamet rencana: aturan ing kode

Pandhuan iki mung kanggo ndandani sing entheng. Rega mung kira-kira. Yen ana gas, listrik omah, utawa tegangan dhuwur, celuk teknisi.

Ringkesan kanggo mekanik

Kaca iki bisa dicithak utawa dituduhake menyang bengkel supaya ora miwiti saka nol.

Status

Sing duwe njaluk bantuan mekanik

Sing ditemokake

Honda Beat, bagean busi

Starter muter nanging mesine ora urip: kemungkinan ora ana pletikan geni.

Katon ing foto: Cop busi ora nempel rapet

- Cop busi longgar (70%): Ambu bensin pas distarter: bensine tekan, sing ilang pletikan geni; Cop katon ora rapet ing foto
- Busi reged / akeh kerake (22%): Angel urip yen esuk
- Saringan hawa buntu (8%)

Perangan sing ditandhani: 1. Cop busi, 2. Kabel busi, 3. Saringan hawa

Sing wis dijajal

- Cop busi longgar

Foto saka sing duwe



Foto 1