Tukang Copilot: Laporan Ndandani

#6a37639bb342 Mode demo: jawaban contoh

Keslametan: HATI-HATI

Ana bensin lan mesin bisa panas; garapen yen mesin wis adhem, adoh saka geni.

Barang

Honda Beat, bagean busi


Masalah

Starter muter nanging mesine ora urip: kemungkinan ora ana pletikan geni.

Sing didandani

Cop busi longgar

Foto dengan bagian yang ditandai (SAM 3.1)



Sebelum mulai, pastikan

[ ] Mesin mati lan wis adhem (15 menit)
[ ] Adoh saka geni lan rokok

Langkah (0/4 terverifikasi kamera)

[ ] 1. Pateni kunci kontak lan enteni mesine adhem 10 menit.
-> Kunci kontak ing posisi OFF.

[ ] 2. Bukak tutup samping banjur golekana cop busi (perangan sing ditandhani nomer 1).
-> Cop busi katon cetha ing foto.

[ ] 3. Penet cop busi lurus mlebu nganti krasa muni klik.
-> Cop busi nempel rapet tanpa sela.

[ ] 4. Pasang tutupe, starter karo narik rem.
-> Mesine urip.

Mesin urip lan langsame ajeg.

Piranti

- Kunci busi 16 mm Rp25.000
- Amplas alus / sikat kawat Rp5.000

Suku cadang

- Busi NGK CPR8EA-9 (serep) Rp25.000

Perkiraan biaya suku cadang: Rp25.000 ~20 menit

Harga bengkel biasanya (jasa + suku cadang): Rp60.000
Hemat sendiri (hanya suku cadang): Rp35.000

Sing ditindakake AI

- 0s Priksa tembung mbebayani (gas, listrik omah, rem...): aman, terus [kode]
- 1s Ndeleng foto: Honda Beat, bagean busi, 3 perangan ditemokake [muse-spark-1.3]
- 1s Nandhani 3 saka 3 perangan ing fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 0.1s
- 2s Sing paling mungkin: Cop busi longgar (55%), saka 3 kemungkinan [muse-spark-1.3]
- 3s Lagi yakin 55% (ing ngisor 60%): takon siji bab dhisik, ora ngira-ira
- 3s Wangsulanmu ditampa, diagnosa dibaleni
- 4s Sing paling mungkin: Cop busi longgar (55%), saka 3 kemungkinan [muse-spark-1.3]
- 4s Nyusun 4 langkah kanggo: Cop busi longgar [muse-spark-1.3]
- 5s Rencana dipriksa aturan keamanan ing kode: lolos (HATI-HATI) [kode]

Di balik layar: model yang dipakai

- Cek keselamatan teks: rules in code
- Lihat foto: muse-spark-1.3
- Tandai bagian: sam-3.1 0.1s
- Diagnosa: muse-spark-1.3
- Susun langkah: muse-spark-1.3
- Cek keselamatan rencana: rules in code

Panduan ini hanya untuk perbaikan ringan. Harga adalah perkiraan. Untuk gas, listrik rumah, atau tegangan tinggi, panggil teknisi.

Ringkesan kanggo mekanik

Kaca iki bisa dicithak utawa dituduhake menyang bengkel supaya ora miwiti saka nol.

Status

Sing duwe njaluk bantuan mekanik

Sing ditemokake

Honda Beat, bagean busi

Starter muter nanging mesine ora urip: kemungkinan ora ana pletikan geni.

Katon ing foto: Cop busi ora nempel rapet

- Cop busi longgar (55%): Cop katon ora rapet ing foto
- Busi reged / akeh kerake (35%): Angel urip yen esuk
- Saringan hawa buntu (10%)

Perangan sing ditandhani: 1. Cop busi, 2. Kabel busi, 3. Saringan hawa

Sing wis dijajal

- Cop busi longgar

Foto saka sing duwe




Foto 1