Tukang Copilot

Laporan Ndandani

#b66ab8d1a780

ATI-ATI Keslametan

Ati-ati mergo cedhak bensin lan mesin bisa panas, sarta ana kejut setrum cilik saka kabel koil. Cukup dideleng lan ditancepke wae, ojo ngowak-owak liyane.

Barang

Mesin motor matic Honda Beat


Masalah

Honda Beat distarter mung muni nanging mesine ora gelem urip. Nang foto ketok cop busi ucul saka busine dadi pengapiane pedhot.

Sabab sing ditangani

Cop busi ucul dadi pengapian pedhot

Foto karo bagean sing ditandhani (SAM 3.1)



Sebab sing mungkin

88% Cop busi ucul dadi pengapian pedhot

55% Busi reged utawa wis lemah ora metu genine

42% Kabel busi sambungane ora apik

Sadurunge miwiti, priksa dhisik

- [ ] Kontak motor wis OFF lan kuncine dicopot
- [ ] Mesin wis adem ora panas blas
- [ ] Motor di standar tengah nang lantai sing rata

Langkah (0/5 wis dicek kamera)

1. Pateni kontak nganti OFF lan copot kuncine. Parkir motor nganggo standar tengah nang lantai rata lan cek mesine wis adem.
   -> Kunci kontak ketok OFF lan ucul, motor ngadeg jejeg nganggo standar tengah.
2. Lap bledug kandel nang sekitar busi lan kop nganggo lap garing. Aja disiram banyu utawa oli.
   -> Sekitar busi lan kop ketok luwih resik garing, bleduge wis suda.
3. Pasang cop busi pas nang pucuke busi. Dorong alon sing kenceng nganti klik lan rapet ora ana sela.
   -> Cop busi ketok nutup busi rapet, ora ngambang lan ora ana sela.
4. Cek kabel busi saka ndhuwur nganti cop ora ketarik. Rapetke isolasi irenge yen ketok ucul.
   -> Kabel busi ketok lurus nyambung nang cop, isolasi irenge rapet ora nglontok.
5. Urepke kontak ON banjur pencet starter kaya biasane. Rungokke mesine apa langsung urip anteng.
   -> Cop busi tetep nempel rapet nang busi pas mesin muni urip.

Distarter muni jreng mesine langsung urip lan anteng, cop busi tetep nempel ora ucul meneh.

Piranti

- Kunci busi ukuran 16	**Rp35.000**
- Lap kain garing	**Rp10.000**

Suku cadang

- Cop busi kanggo Honda Beat	**Rp30.000**
- Busi NGK CPR8EA-9 kanggo Beat	**Rp25.000**

Kira-kira rega suku cadang: Rp55.000 ~15 menit

Rega bengkel biasane (jasa + suku cadang): Rp80.000
Irit yen digarap dhewe (suku cadang thok): Rp25.000

Sing ditindakake AI

- 0s Priksa tembung mbebayani (gas, listrik omah, rem...): aman, terus [kode]
- 13s Ndeleng foto: Mesin motor matic Honda Beat, 5 perangan ditemokake [muse-spark-1.3] 13.4s
- 23s Nandhani 5 saka 5 perangan ing fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 9.5s
- 42s Sing paling mungkin: Cop busi ucul dadi pengapian pedhot (88%), saka 3 kemungkinan [muse-spark-1.3] 19.7s
- 68s Nyusun 5 langkah kanggo: Cop busi ucul dadi pengapian pedhot [muse-spark-1.3] 26.0s
- 68s Rencana dipriksa aturan keslametan ing kode: lolos (ATI-ATI) [kode]

Ing mburi layar: model sing dipakai

- Priksa slamet teks: aturan ing kode
- Delok foto: muse-spark-1.3 13.4s
- Tandhani bagean: sam-3.1 9.5s
- Diagnosa: muse-spark-1.3 19.7s
- Nyusun langkah: muse-spark-1.3 26.0s
- Priksa slamet rencana: aturan ing kode

Pandhuan iki mung kanggo ndandani sing entheng. Rega mung kira-kira. Yen ana gas, listrik omah, utawa tegangan dhuwur, celuk teknisi.

Kaca iki bisa dicithak utawa dituduhake menyang bengkel supaya ora miwiti saka nol.

Status

Isih didandani dhewe karo sing duwe, durung ana asile

Sing ditemokake

Mesin motor matic Honda Beat

Honda Beat distarter mung muni nanging mesine ora gelem urip. Nang foto ketok cop busi ucul saka busine dadi pengapiane pedhot.

Katon ing foto: Cop busi ucul saka busine dadi pengapian pedhot, iki sing marai distarter mung muni nanging mesine ora urip; Kop lan blok mesin kebak bledug kandel lan ana rembesan oli ing sambungan ngisor kop; Ana tulisan 'Sample photo (AI-generated)' ing pojok kiwa ndhuwur foto

- Cop busi ucul dadi pengapian pedhot (88%): Cop busi ketok ngambang ora nempel ing busi nang foto; Busi ketok ucul ora ketutup cop; Distarter muni nanging mesin ora urip, cocok karo pengapian pedhot
- Busi reged utawa wis lemah ora metu genine (55%): Busi ketok ana nang tengah kop tanpa tutup; Kop lan sekitar mesin kebak bledug kandel; Motor angel urip wiwit esuk
- Kabel busi sambungane ora apik (42%): Kabel busi ana isolasi ireng nang sambungan; Cop busi ucul bisa gawe kabel ketarik kendo

Perangan sing ditandhani: 1. busi, 2. cop busi, 3. kop mesin, 4. tutup kipas mesin, 5. kabel busi

Sing wis dijajal

- Lagi dijajal saiki: Cop busi ucul dadi pengapian pedhot

Foto saka sing duwe



Foto 1