PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI	INSTRUKSI KERJA	NO. DOKUMEN	HAL: 01-08
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT		IK-DIST-30	TGL: 18-04-2022 REV: 1
PEKANBARU, RIAU 28292 PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL	. SCHNEIDER E	LECTRIC TYPE S	

1. TUJUAN

Instruksi kerja ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Pengoperasian Cell Kubikel Schneider Electric Type SM6.

2. PERALATAN KERJA

- 2.1 Meja/Rack PMT
- 2.2 Tuas Rack In / Rack Out PMT
- 2.3 Tuas Charging manual
- 2.4 Tuas Grounding
- 2.5 Kunci Panel Kubikel
- 2.6 Toolkit
- 2.7 Multimeter / AVO Meter
- 2.8 Kain Lap (Majun)
- 2.9 Tangga

3. PERALATAN K3

- 3.1 Body harness
- 3.2 Safety Helmet
- 3.3 Baju Kerja
- 3.4 Sarung tangan berisolasi 20Kv
- 3.5 Sepatu Berisolasi 20Kv

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI	INSTRUKSI KERJA	NO. DOKUMEN	HAL: 02-08
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT		IK-DIST-30	TGL: 18-04-2022
PEKANBARU, RIAU 28292			REV:1
PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL SCHNEIDER ELECTRIC TYPE SM6			

3.6 Sarung Tangan Kerja

- 3.7 Safety shoes
- 3.8 Rambu peringatan / tali pembatas

4. MATERIAL

4.1 Alat Tulis

10
MARK STOWN
Santa P
The same of
September 1

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI

JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

IK-DIST-30

HAL: 03-08

TGL: 18-04-2022

REV:1


PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL SCHNEIDER ELECTRIC TYPE SM6

5. LANGKAH PELAKSANAAN


I. CARA RACK OUT PMT




 Masukkan kunci pada lubang kunci C, tekan tombol merah kemudian putar kunci hingga bisa dicabut.



 Masukkan kunci pada lubang A, putar kunci pada lubang A hingga lubang tuas PMT terbuka sempurna.



 Masukkan tuas PMT kemudian putar searah gambar indikator O (open).



 Perhatikan single line pada kubikel dan pastikan sudah terputus kemudian putar kunci B untuk menutup lubang tuas.



UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI

JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 04-08

TGL: 18-04-2022

IK-DIST-30

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL SCHNEIDER ELECTRIC TYPE SM6




 Buka pintu kubikel dengan menaarik keatas pintu kubikel kemudian tarik kearah luar.



 Tarik kearah luar pintu kubikel sampai terbuka dengan sempurna.



7. Lepas socket kabel control.



 Tarik tuas PMT kearah luar hingga PMT keluar dari kubikel.

17
and have
The Control of the Co

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI

JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 05-08

IK-DIST-30

TGL: 18-04-2022

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL SCHNEIDER ELECTRIC TYPE SM6

II. CARA RACK IN PMT



 Buka pintu kubikel dengan menaarik keatas pintu kubikel kemudian tarik kearah luar.



 Dorong tuas PMT kearah dalam hingga PMT masuk sempurna kedalam kubikel.



3. Pasang socket kabel control.



 Pasang kembali pintu kubikel dengan merapatkannya kemudian tekan kebawah.



UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI

JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 06-08


TGL: 18-04-2022

IK-DIST-30

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL SCHNEIDER ELECTRIC TYPE SM6

III. CARA MEMASUKAN PENTANAHAN




 Sebelum memasukkan pentanahan pastikan bahwa gambar single line pada kubikel sudah terputus.



 Perhatikan lampu indikator tegangan tidak menyala.



 Masukkan tuas pentanhan dan putar searah indikator I (close).



 Apabila pentanahan sudah masuk dengan sempurna maka gambar single line pada kubikel akan tersambung ke symbol pentanahan.



UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI

JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 07-08


IK-DIST-30

TGL: 18-04-2022


REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL SCHNEIDER ELECTRIC TYPE SM6


IV. CARA MELEPAS PENTANAHAN




 Perhatikan posisi pentahan pada gambar single line yang ada di kubikel.



2. Masukkan tuas pentanahan.



3. Putar tuas searah indikator O (open).



 Perhatikan kembali gambar single line pada kubikel sudah terputus dari symbol pentanahan.

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI	INSTRUKSI KERJA	NO. DOKUMEN	HAL: 08-08
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT		IK-DIST-30	TGL: 18-04-2022
PEKANBARU, RIAU 28292			REV:1
PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL	L SCHNEIDER E	LECTRIC TYPE S	SM6

Dibuat Oleh :	Diverifikasi Oleh:	Disetujui Oleh :
SPV HAR ELEKTROMEKANIK 1 NAZERWAN RADIS	MB PEMELIHABAAN TULAIRMAN	MANAGER UP2D RIAU ***********************************