111	PT PLN (PERSERO)
进	UNIT INDUK WILAYAH RIA
	JI. MUSYAWARAH - LABUH

U DAN KEPRI H BARU BARAT PEKANBARU, RIAU 28292

INST	RUKSI
KF	RJA

NO.	Г
DOKUMEN	

HAL: 01-08

IK-DIST-028

TGL: 18-04-2022

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE

1. TUJUAN

Instruksi kerja ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Pengoperasian Cell Kubikel GAE.

2. PERALATAN KERJA

- 2.1 Meja/Rack PMT
- 2.2 Tuas Rack In / Rack Out PMT
- 2.3 Tuas Charging manual
- 2.4 Tuas Grounding
- 2.5 Kunci Panel Kubikel
- 2.6 Toolkit
- 2.7 Multimeter / AVO Meter
- 2.8 Kain Lap (Majun)
- 2.9 Tangga

3. PERALATAN K3

- 3.1 Body harness
- 3.2 Safety Helmet
- 3.3 Baju Kerja
- 3.4 Sarung tangan berisolasi 20Kv
- 3.5 Sepatu Berisolasi 20Kv

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI	INSTRUKSI KERJA	NO. DOKUMEN	HAL: 02-08		
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT		IK-DIST-028	TGL: 18-04-2022		
PEKANBARU, RIAU 28292			REV:1		
PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE					

- 3.6 Sarung Tangan Kerja
- 3.7 Safety shoes
- 3.8 Rambu peringatan / tali pembatas

4. MATERIAL

Alat Tulis

#

PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI

JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 03-08

TGL: 18-04-2022

IK-DIST-028

REV : 1


PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE

5. LANGKAH PELAKSANAAN

I. CARA RACK OUT PMT



 Masukkan tuas pada lubang rack out kemudian putar tuas kearah kiri hingga tuas tidak bisa diputar lagi.



 Buka ketiga kunci pintu kubikel dengan memasukkan kunci kubikel dan diputar kearah kiri.



Tarik pintu kearah luar sampai pintu terbuka dengan sempurna.



4. Lepas socket kabel control PMT.

女

PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 04-08

IK-DIST-028

TGL: 18-04-2022

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE




Geser kearah dalam pengunci PMT kemudian ditahan.



Setelah pengunci digeser kearah dalam, tarik PMT keluar.

II. CARA RACK IN PMT



 Buka ketiga kunci pintu kubikel dengan memasukkan kunci kubikel dan diputar kearah kiri.



 Tarik pintu kearah luar sampai pintu terbuka dengan sempurna.

4

PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 05-08

TGL: 18-04-2022

IK-DIST-028

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE



 Masukkan PMT ke dalam kubikel sampai posisi PMT seperti pada foto.



 Pastikan pengunci PMT sudah terpasang dengan baik.



5. Pasang socket kabel control PMT.



6. Tutup kembali pintu kubikel.

#

PT PLN (PERSERO)

PEKANBARU, RIAU 28292

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN


IK-DIST-028

HAL: 06-08

TGL: 18-04-2022

REV:1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE



 Putar kearah kanan ketiga pengunci pintu.



 Pasang tuas di lubang rackin, dorong dan putar tuas kearah kanan hingga tuas tidak bisa diputar lagi (sempurna/ berbunyi "KLIK")

III. CARA MEMASUKKAN PENTANAHAN



 Pastikan lampu indikasi tegangan tidak menyala.



 Perhatikan lubang untuk memasukkan tuas pentanahan.



PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT PEKANBARU, RIAU 28292

INSTRUKSI KERJA NO. DOKUMEN

HAL: 07-08

TGL: 18-04-2022

IK-DIST-028 REV : 1

PENGOPERASIAN CELL KUBIKEL GAE




 Dorong tuas penutup lubang ke bawah hingga lubang terbuka.



 Masukkan tuas pentanahan sesuai lubang kemudian putar tuas kearah kanan hingga tuas tidak dapat diputar lagi kearah kanan.



 Apabila pentanahan sudah masuk dengan sempurna lubang tuas akan berposisi terbuka.



 Perhatikan juga indikator pentanahan, apabila sudah masuk maka akan menunjukkan tanda I wama merah.

PT PLN (PERSERO)		NO. DOKUMEN	HAL: 08-08
JI. MUSYAWARAH - LABUH BARU BARAT	INSTRUKSI KERJA		TGL: 18-04-2022
PEKANBARU, RIAU 28292		IK-DIST-028	REV:1
PENGOPERASIAN	CELL KUBIKEL	. GAE	

Diverifikasi Oleh :	Disetujui Oleh :
MB PEMELIHARAAN ZULFIRMAN	MANAGER UP2D RIAU UTW RIA DIA MEPRI YOGA PRATAMA EDUARDO
	MB PEMELIHARAAN