

SURAT PERINTAH KERJA

PENTING

SPK SURVEY

Nomor : 215164/WO-LA/2023
Tanggal : 09/Nov/2023

Nama Pelanggan : MULTIMEDIA LINK TECHNOLOGY
No.Jaringan : 2023390898

No. FPS :

Jasa : LA_METRO_ETHERNET
Manage Router :
Opsi Router 1/2/3 :
IP LAN :

Tgl.RFS LA : -
Lokasi Pelanggan : JL. GRIYA ALAM SENTOSA
MULTIMEDIA LINK TECHNOLOGY

Tgl.RFS PLG : 01-Dec-2023

Jenis Survey :
Media Akses : FO
POP : 1. JKTRMCSR01 - 446285
(ADPKRMC01)

Kecepatan : Downstream / Upstream 1000 Mbps
Kontak Person : ARIS

Telepon : 085219876108

Waktu Pelaksanaan :

	Permintaan Pelanggan	Datang	Selesai
Waktu	09/Nov/2023 11:00	11/Nov/2023 17:13	13/Nov/2023 10:02

Lokasi Pelanggan

Y ☐ / T ☐

Sarpan Terpenuhi

Bila Tidak, Sebutkan :

Keterangan :

Yang Memerintahkan,

Assistant Manager,

Pelaksana,

Pelanggan / Provider


AGAM EDY ELVANSYAH (ENG)


DENI RAMDIANSYAH


Firman Gustomi DS3


.

96222576

76970654_JM

DS3

DATA UMUM PELANGGAN

No Jaringan	2023390898
Nama Pelanggan	MULTIMEDIA LINK TECHNOLOGY
Alamat	JL. GRIYA ALAM SENTOSA
Koordinat	-6.39541,106.88371
Jenis Layanan	LA_METRO_ETHERNET 
Bandwidth	Downstream / Upstream 1000 Mbps
PIC Pelanggan (yang menemani survey)	.
Kontak PIC Pelanggan	0
Pelaksana Survey dari Tim Vendor	Firman Gustomi DS3
Vendor	DS3

INFORMASI GEDUNG PELANGGAN

Status Gedung	Milik Sendiri
Kondisi Gedung	Sudah Siap
Pemilik Bangunan	
Alamat	JL. GRIYA ALAM SENTOSA,
Kontak Person	
Bagian / Jabatan	
Telpon / Fax	
Email	
Jumlah Lantai Gedung	
Pelanggan bersedia dipasang perangkat	FO
Penempatan Antena	Tidak Perlu Izin
Sewa space antena	Ada
Sewa shaft kabel	Ada
Biaya IKG	Ada
Penanggungjawab pengurusan dan pembayaran sewa	Lintasarta

INFORMASI SARPEN DAN RUANG SERVER PELANGGAN

Power Line / Listrik	
Ketersediaan Power Outlet untuk OTB, Modem, dan Router	Ada
Info Kelistrikan (PLN P-N)	
Info Kelistrikan (PLN P-G)	
Info Kelistrikan (PLN N-G)	
Grounding Listrik	Ada
UPS	Tersedia/Ada
Ruangan Ber AC	Ada
Suhu Ruangan	lebih kecil 20°C
Penempatan Modem	
1. Lantai	
2. Ruang	Ada rak khusus
Perangkat Pelanggan	Sudah Ada

INFORMASI LOKASI ANTENA

Lokasi Antena	Atap dak betok
Detail Lokasi Antena	
Space Tersedia	x meter
Akses di lokasi perlu alat bantu	Tidak,
Penangkal Petir	Tidak
Tinggi Penangkal Petir	
Jarak ke lokasi antena	
Tindak Lanjut	
Tower / Pole	Tidak
Pemilik Tower / Pole	

DATA PERIZINAN DAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM GEDUNG

PIC BM

Kontak PIC BM

Material dan Infrastruktur Lintas Arta

Panjang Kabel dalam Gedung

Pelaksana Penarikan Kabel dalam Gedung

Waktu Pelaksanaan Penarikan Kabel

Supervisi

Deposit Kerja

Supervisi

IKG (Instalasi Kabel Gedung)


Biaya Sewa

Biaya lain...


Info Lain - Lain (Jika Ada)



Lokasi pelanggan (tampak depan)



Teknisi yang melakukan survey



Kondisi ruang server / ruang penempatan modem (AC, rak dll)






Foto outlet listrik



Kelistrikan (PLN P-N)



Kelistrikan (PLN P-G)





Kelistrikan (PLN N-G)



Sumber Ground (grounding tertanam)



Bonding (plat terminasi grounding)



DATA PENEMPATAN PERANGKAT DI LOKASI PELANGGAN

Lokasi Penempatan Modem dan Router

Kesiapan Ruang Server Siap

Ketersediaan Rak Server Ada

Space Modem dan Router Ada

Diizinkan Foto Ruang Server Pelanggan Ya

FOTO PENEMPATAN PERANGKAT DI LOKASI PELANGGAN




Foto ruang server pelanggan




Foto tampak depan rak pelanggan




Foto space di dalam rak pelanggan untuk penempatan modem dan router




FOTO JALUR KABEL DALAM GEDUNG




Foto jalur dalam gedung 1




Foto jalur dalam gedung 2




Foto jalur dalam gedung 3




Foto jalur dalam gedung 4




Foto jalur dalam gedung 5





Foto jalur dalam gedung 6

PLAN JALUR DALAM GEDUNG



DATA PERIZINAN DAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM KAWASAN

Melewati kawasan private Ya

Nama Kawasan

PIC Kawasan

Kontak PIC Kawasan

Panjang Kabel dalam Kawasan

Pelaksana Penarikan Kabel dalam Kawasan

Deposit Kerja

Supervisi

Biaya Penarikan Kabel dalam Kawasan

Biaya Sewa

Biaya lain...

Info Lain - Lain (Jika Ada)

DATA KAWASAN UMUM

Nama Kawasan Umum / PU yang dilewati

Panjang Jalur Outdoor di Kawasan Umum


DATA JALUR KABEL

Foto jalur kawasan private




Foto jalur kawasan umum

DATA SPLITTER

Lokasi Splitter

ID Splitter

Kapasitas Splitter

Jumlah Port Kosong

List Port Kosong dan Redaman

Nama Node (Jika tidak ada Splitter)

List port kosong

Arah Akses

Diarahkan ke splitter / handhole splitter

FOTO SPLITTER




Foto tiang+ODP (terihat jenis dan kondisi luar ODP)




Foto tiang+ODP (terihat jenis dan kondisi luar ODP)




Foto ODP terbuka cek kondisi, kapasitas dan port




Foto ODP terbuka cek kondisi, kapasitas dan port




Foto hasil pengukuran port kosong




Foto hasil pengukuran port kosong

DATA HH EKSISTING YANG DIPAKAI

Data HH 1 (terdekat dengan Splitter/Node)

Kondisi HH-1

Lokasi HH-1

Longitude dan Latitude HH-1

Ketersediaan Closure-1

Kapasitas Closure-1

Kondisi Closure-1

Data HH 2

Kondisi HH-2

Lokasi HH-2

Longitude dan Latitude HH-2

Ketersediaan Closure-2

Kapasitas Closure-2

Kondisi Closure-2

FOTO HH EKSISTING YANG DIPAKAI




Foto HH 1 tampak luar sebelum dibuka




Foto HH 1 setelah dibuka




Foto kondisi closure di HH 1 untuk mengonfirmasi keberadaan, kondisi, dan kapasitas closure




Foto HH 2 sebelum dibuka




Foto HH 2 setelah dibuka




Foto kondisi closure di HH 2 untuk mengonfirmasi keberadaan, kondisi, dan kapasitas closure

DATA HH BARU

Data HH 1 (terdekat dengan Splitter/Node)

Lokasi HH-1

Longitude dan Latitude HH-1

Kebutuhan penambahan Closure-1

Kapasitas Closure-1

Data HH 2

Lokasi HH-2

Longitude dan Latitude HH-2

Kebutuhan penambahan Closure-2

Kapasitas Closure-2

FOTO LOKASI HH BARU




Foto rencana letak HH baru ke 1




Foto rencana letak HH baru ke 1




Foto rencana letak HH baru ke 2




Foto rencana letak HH baru ke 2

DATA TIANG EKSISTING

Tiang 1 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 3 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 5 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 2 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 4 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 6 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 7 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 9 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 11 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 8 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 10 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 12 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

DATA TIANG BARU

Tiang 1 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 3 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 5 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 2 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 4 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 6 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 7 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 9 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 11 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 8 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 10 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

Tiang 12 (7 m)

Lokasi

Lat Long

Closure (Ada), Slak (Ada), Logo (Ada)

TIME FRAME PEKERJAAN

Perizinan	7
Penggalian / Tanam Tiang & Subducting	7
Penarikan Kabel FO Outdoor	7
Penarikan Kabel FO Indoor	7
Terminasi di Pelanggan	7
Jointing	7
Instalasi Modem	7

INFO LAIN LAIN

INFO LAIN - LAIN

BOQ FO

Paket	Harga (Rp)			Media Group	Item Type	Detail	Dist
	(Paket)	Jasa	Material				
1 - PSB	575,000	575,000		ALL	ALL	SURVEY	
5 - PSB	1,207,500	1,207,500		WIRELINE	COPPER	UTP CAT6,INSTALASI	76 - 150
2 - PSB	920,000	920,000		ALL	ALL	AKTIVASI	
Total	2,702,500						

BIAYA NON PAKET

DESCRIPTION	PRICE (Rp.)
TOTAL HARGA	0

Estimasi RFS FO : 33 Hari Kerja

SURVEY REPORT FO

JARINGAN : 2023390898

DESCRIPTION	UNIT	VOL	UNIT PRICE (Rp.)		TOTAL PRICE (Rp.)	
			MATERIAL	SERVICES	MATERIAL	SERVICES
Project Management - more than 1000 m	ls	1		1,800,000		1,800,000
Permit Privat Area	ls	5		1,000,000		5,000,000
Install cable FO all size	m	2302		5,000		11,510,000
Steel accessories	pcs	19	75,000	12,500	1,425,000	237,500
Flexible Pipe 2'	m	25	6,300	2,000	157,500	50,000
Cable Ties 20cm	m	52	1,000	300	52,000	15,600
Instalasi Closure	unit	2		100,000		200,000
Penyambungan / Splicing / Jointing FO di OTB, Closure, Splitter.	Core	18		70,000		1,260,000
Testing (end to end)	ls	1		1,350,000		1,350,000
Supply and Install Slack Support and Accesories	ls	8	90,000	110,000	720,000	880,000
Bongkar Pasang Tutup HH	ls	3	60,000	82,500	180,000	247,500
Supply & Install OTB 12 core include pigtail - Wallmount	unit	1	1,800,000	200,000	1,800,000	200,000
Supply & Install Patch cord 2 meter, (FC/LC/SC-APC To FC/LC/SC-APC/duplex/SM), G.657	pcs	2	75,000	3,000	150,000	6,000
Pickup vehicle for Material Trasportation (dist. 40 km), route optical fiber 1 km	paket	1		1,000,000		1,000,000
Survey and design - more than 1000 m	is	1			0	1,500,000
Permits (Dinas PU)	is	2176			0	54,400,000
Install Steel Poles 7 m	pcs	7			0	2,800,000
TOTAL HARGA					4,484,500	82,456,600
TOTAL HARGA						86,941,100

Mitra,



215/34/WO-

Mochamad Hilman Hidayat

DS3

Lintasarta,



215/34/WO-

AGAM EDY ELVANSYAH (ENG)

96222576_ENG

```
2020218061-KORLANTAS_CIAWI_A# sh version
Version      : RCGOS 2.50.62.20200506
Compile time  : May  6 2020 17:18:06
Device uptime : 0 Years, 0 Days, 2 hours, 28 minutes,26 seconds.

Device: Gazelle R202i-VM-FL/FL-E-11
Serial number: 000000001969S20529S0097G
IOS version: 2.50.62.20200506
Bootrom version: 1.16.0

Mainboard:Gazelle R202i-VM, Product version: B.00.
PCB version: B.0, BOM version: B0.0, CPLD version: N/A
[SIM0]LTE(CELL) built-in Module: HUAWEI ME909s-120, LTE FDD/WCDMA/GSM supported
[SIM1]LTE(CELL) built-in Module: HUAWEI ME909s-120, LTE FDD/WCDMA/GSM supported

eth0:  Ar9350 switch driver, mac-addr: a8:6d:5f:04:cd:94
eth1:  Ar9350 switch driver, mac-addr: a8:6d:5f:04:cd:95
eth2:  Ar9350 switch driver, mac-addr: a8:6d:5f:04:cd:96
eth3:  Ar9350 switch driver, mac-addr: a8:6d:5f:04:cd:97
```

done

BERITA ACARA

SURVEY

Nomor SPK : 215164/WO-LA/2023

Tanggal : 09/Nov/2023

Nama Pelanggan : MULTIMEDIA LINK TECHNOLOGY

No.Jaringan : 2023390898

No. FPS :

Jasa : LA_METRO_ETHERNET

Manage Router :

Opsirouter 1/2/3 :

IP LAN :

Tgl.RFS LA : -

Tgl.RFS PLG : 01-Dec-2023

Lokasi Pelanggan : JL. GRIYA ALAM SENTOSA

Jenis Survey :

Media Akses : FO

POP : 1. JKTRMCSR01 - 446285
(ADPKRMC01)

Kecepatan : Downstream / Upstream 1000 Mbps

Kontak Person :

Telepon :

Waktu Pelaksanaan :

	Permintaan Pelanggan	Datang	Selesai
Waktu	09/Nov/2023 11:00	11/Nov/2023 17:13	13/Nov/2023 10:02

Biaya survey :

Paket	Item	Material (Rp)	Service (Rp)	Total (Rp)
1 - PSB	ALL,SURVEY		575,000	575,000
Sub Total		0	575,000	
Total				575,000

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mitra,



Mochamad Hilman Hidayat

DS3

Lintasarta,



AGAM EDY ELVANSYAH (ENG)

96222576_ENG