

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
১	বয়লার	উচ্চ	✓ বয়লার বিস্ফোরনে অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনা থাকে। ✓ বয়লার বিস্ফোরনে ব্যপক প্রাণহানী ও মালামালের ক্ষতিসাধন হতে পারে। ✓ এয়ার প্রাণ ব্যবহার না করায় বয়লার অপারেটরের কানের ক্ষতি হতে পার। ✓ অতি মাত্রায় শব্দ থাকায় বয়লার রুমে বেশিক্ষণ থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে।	বয়লার অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ বৈদ্যুতিক ডিভাইজ সঠিক আছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা। ✓ সেইফটি গার্ড নিয়মিত পরীক্ষা করা। ✓ বয়লার স্টিম পাইপ এ প্রেসার ঠিক আছে কি না তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা। ✓ ডিজেল লাইন ঠিক আছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা। ✓ বয়লার কক্ষকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা। ✓ বয়লার অপারেটরকে নিয়মিতভাবে এয়ারপ্রাণ ব্যবহার করা।	সংশ্লিষ্ট বয়লার অপারেটর	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২	জেনারেটর কক্ষ	উচ্চ	✓ শ্রবণ শক্তি হ্রাস। ✓ অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনা। ✓ বিস্ফোরনের সম্ভাবনা। ✓ বৈদ্যুতিক শকের সম্ভাবনা। ✓ অগ্নিদগ্ধ ও প্রাণহানী ঘটতে পারে। ✓ মালামালের ব্যপক ক্ষতি সাধন হতে পারে।	জেনারেটর অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ ডিজেল ব্যবহার ও সংরক্ষনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা। ✓ নিয়মিত বৈদ্যুতিক ডিভাইজগুলো ট্রটিমুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করা। ✓ জেনারেটরের বডিতে আর্থ কানেকশন নিশ্চিত করা। ✓ জেনারেটর রুমে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা। ✓ জেনারেটর কক্ষে বিপজ্জনক নোটিশ লাগানো। ✓ জেনারেটর কক্ষে কর্মরত কর্মীদের সর্বদা ইয়ার মাফ, ইয়ার প্রাণ, গাম বুট, এবং হ্যাডস গ্লোভস ব্যবহার নিশ্চিত করা।	সংশ্লিষ্ট জেনারেটর - সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৩	স্পট রিমুভিং কক্ষ (ফিনিশিং)	উচ্চ	✓ চর্ম রোগ ✓ মস্তিষ্ক ও সমস্যা ✓ শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা ✓ ফুসফুসে ক্যান্সার ✓ চোখে দৃষ্টিজনিত সমস্যা ও পাকস্থলীর সমস্যা।	কেমিক্যাল ব্যবহারকারী	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (পি.পি.ই) হাত মোজা, চশমা, মুখোশ ✓ ইত্যাদি যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। ✓ MSDS অনুসরণ করা। ✓ বুকিগুলো সম্পর্কে সতর্কতামূলক পোষ্টার লাগানো। ✓ স্পট রিমুভিং রুমে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ✓ ক্ষতিকারক দিকগুলি অবগত করা। ✓ স্পট রিমুভিং কক্ষে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা।	সংশ্লিষ্ট স্পট রিমুভিং ম্যান	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
৪	ডাকুয়াম আয়রন টেবিল	উচ্চ	✓ ভোল্টেজ আপ-ডাউন করলে কাজে বাধাগ্রস্ত হয়। ✓ ভোল্টেজ আপ-ডাউন করলে কাজে বাধাগ্রস্ত হয়। ✓ রাবার ম্যাটে সমস্যা থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ স্টিম লাইনে সমস্যা থাকলে গরম পানি গায়ে পড়তে পারে পাশাপাশি বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ স্টিম পাইপে কভার না থাকলে হতে গরম লাগতে পারে।	আয়রনম্যান	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক সেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ ভোল্টেজ সঠিকমাত্রায় প্রবাহিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করে কাজ করতে হবে। ✓ স্ট সার্কিট যাতে না হয় সেদিকে সব সময় নজর রাখতে হবে। ✓ কাজ শুরু পূর্বে আয়রন মেশিনে রাবার ম্যাট ও স্টিম কভার আছে কিনা দেখে নিতে হবে। ✓ আয়রনের স্টিম কভারটি সঠিক অবস্থানে আছে কি না দেখে কাজ শুরু করা। প্রয়োজনে বোধে ঠিক করে কাজ শুরু করা। ✓ স্টিম পাইপে কোন লিকেজ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে ঠিক করে নিতে হবে। ✓ স্টিম লাইনে ইনসুলেশন করতে হবে। ✓ আয়রন মেশিনে বডি আর্থ কানেকশন সঠিক পদ্ধতিতে দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট আয়রন সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৫	ওভারলক মেশিন (সুইং)	উচ্চ	✓ মেশিনের নিডেল ভেঙ্গে চোখে লাগতে পারে। ✓ প্যাডেল ম্যাট না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের পুলি কভার না থাকলে পরিধানের কাপড় পেচিয়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ মেশিন অপারেশনের ফলে স্ট্রুট ডাস্টের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক সেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ আইগার্ড ছাড়া মেশিন ব্যবহার করা যাবে না, মেশিনের আইগার্ড না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে আইগার্ড লাগিয়ে নিতে হবে। কাজের সময় সার্বক্ষণিক আইগার্ড ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। ✓ মেশিনের প্যাডেলম্যাট না থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তা লাগিয়ে নিতে হবে, কাজের সময় সার্বক্ষণিক রাবারম্যাট ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের পুলি কভার লাগিয়ে কাজ করতে হবে, পুলি কভার না থাকলে মেশিনে কাজ করা যাবে না। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে, না থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ সব সময় মাস্ক ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	অপারেটর আই গার্ড ব্যবহার করেনি।	আইগার্ড ব্যবহার করার জন্য সচেতন করা হয়েছে।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
৬	প্রেইন মেশিন	নিম্ন	✓ মেশিনের নিডেলের নিচে আঙ্গুল গিয়ে ইনজুরি লাগতে পারে। ✓ প্যাডেল ম্যাট না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের পুলি কভার না থাকলে পরিধানের কাপড় পেঁচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ মেশিন অপারেশনের ফলে স্ট্রট ডাস্টের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ নিডেলগার্ড ছাড়া মেশিন ব্যবহার করা যাবে না, মেশিনের নিডেলগার্ড না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে লাগিয়ে নিতে হবে। কাজের সময় সার্বক্ষণিক আইগার্ড ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। ✓ মেশিনের প্যাডেলম্যাট না থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তা লাগিয়ে নিতে হবে, কাজের সময় সার্বক্ষণিক প্যাডেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের পুলি কভার লাগিয়ে কাজ করতে হবে, পুলি কভার না থাকলে মেশিনে কাজ করা যাবে না। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে, না থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ সব সময় মাস্ক ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৭	হিটসিল	উচ্চ	✓ কমপ্রেসারের প্রেসার উঠানামার ফলে হিটসিল কমান্ড ছাড়াই পড়ে যেতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের উপরিভাগ গরম হয়ে যেতে পারে ফলে অজ্ঞতা বশতঃ হাত দিয়ে যে কেউ ইনজুরী হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় খুব সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক হিট প্রোটেকটিভ হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং না থাকলে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ মেশিনের সাথে দৃশ্যমান হট সার্ফেস ট্যাগ লাগাতে হবে। ✓ নিয়োগের সময় দক্ষ অপারেটর নিয়োগ করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	অপারেটর হিট প্রোটেকটিভ হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করার জন্য সচেতন করা হয়েছে।	হিট প্রোটেকটিভ হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করার জন্য সচেতন করা হয়েছে।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৮	ফিউজিং মেশিন	উচ্চ	✓ অসতর্কতা বশতঃ মেশিনের ভিতরে হাত চলে যেতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের উপরিভাগ গরম হয়ে যেতে পারে ফলে অজ্ঞতা বশতঃ হাত দিয়ে যে কেউ ইনজুরী হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় খুব সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক তাপ প্রতিরোধক হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং না থাকলে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ মেশিনের সাথে দৃশ্যমান হট সার্ফেস ট্যাগ লাগাতে হবে। ✓ নিয়োগের সময় দক্ষ অপারেটর নিয়োগ করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
৯	কাটিং মেশিন	উচ্চ	✓ মেশিনে আঙ্গুল/হাতের যে কোন অংশ কেটে যেতে পারে। ✓ মেশিন হাত থেকে/টেবিল থেকে পায়ের উপড় পড়েও ইনজুরি হতে পারে। ✓ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে স্ট্রুট ডাস্টের ফলে শ্বাস কষ্ট সহ, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।	কাটিংম্যান	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	আলাদা সেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ কাজের সময় সার্বক্ষণিক মেটাল হ্যাণ্ডগ্লাভস ব্যবহার করা। ✓ কাজের সময় সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করা। ✓ কাজের সময় সার্বক্ষণিক মাঝ ব্যবহার করতে হবে।	কাটিং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
১০	ধারালো যন্ত্রপাতি	নিম্ন	✓ কাজের সময় অসতর্কতাবশতঃ হাতে লেগে যে (ছোট, বড়, মাঝারি) কোন ধরনের ইনজুরি হতে পারে। ✓ হাত থেকে পড়ে গিয়ে পায়ের পড়তে পারে ফলে ইনজুরি হতে পারে।	ব্যবহারকারী	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রয়োজ্য নয়	✓ কাজের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা। ✓ কাজ শুরু আগের নিদিষ্ট ব্যক্তিকে ইস্যু করা এবং কাজ শেষে পুনরায় জমা নিয়ে নির্দিষ্ট বাক্সে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা। ✓ ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপড় সতর্কতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	কাটিং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
১১	ফিড অব দি আর্ম মেশিন।	নিম্ন	✓ মেশিনের নিডেল ভেঙ্গে চোখে লাগতে পারে। - প্যাডেল ম্যাট না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের পুলি কভার না থাকলে পরিধানের কাপড় পেচিয়ে দৃষ্টিনা ঘটতে পারে। ✓ মেশিন অপারেশনের ফলে স্ট্রুট ডাস্টের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রয়োজ্য নয়	✓ আইগার্ড ছাড়া মেশিন ব্যবহার করা যাবে না, মেশিনের নিডেলগার্ড না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে লাগিয়ে নিতে হবে। - কাজের সময় সার্বক্ষণিক আইগার্ড ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। ✓ মেশিনের প্যাডেলম্যাট না থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তা লাগিয়ে নিতে হবে, কাজের সময় সার্বক্ষণিক প্যাডেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের পুলি কভার লাগিয়ে কাজ করতে হবে, পুলি কভার না থাকলে মেশিনে কাজ করা যাবে না।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
১২	স্ল্যাপ বাটন মেশিন	উচ্চ	✓ কমপ্রেসার ও বৈদ্যুতিক শক্তির সমন্বয়ে চালিত অত্যন্ত বুকিপূর্ণ মেশিন। ✓ কমপ্রেসার ও বৈদ্যুতিক ক্রটির ফলে হঠাৎ স্ল্যাপ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ অসতর্কতা বশতঃ স্ল্যাপের নিচে আঙ্গুল বা হাত পড়লে মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে। ✓ মেশিনে সেফটি গার্ড না থাকলে যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কমপ্রেসার ও বৈদ্যুতিক ক্রটি থাকা কালীন এই মেশিন চালানো যাবে না। ✓ সেফটি গার্ড ছাড়া মেশিন চালানো যাবে না। - অসতর্ক অবস্থায়, ঘুমের চাপ থাকলে, এই মেশিন চালানো যাবে না। ✓ মেশিন চালানোর পূর্বে মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করে কাজ শুরু করতে হবে। ✓ যে কোন প্রকার ক্রটি থাকলে স্ল্যাপ বাটন মেশিন চালানো যাবে না। ✓ মেশিন চালানোর সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
১৩	বাটন হোল মেশিন।	নিম্ন	✓ নিডেল পয়েন্টে আঙ্গুল গেলে মারাত্মক ইনজুরি হতে পারে। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ নিডেল ভেঙ্গে ছিটকে চোখে যেতে পারে। - মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনে প্যাডেল ম্যাট না থাকলে শর্ট সার্কিটের ফলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের আই গার্ড ও সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের প্যাডেল ম্যাট ঠিক আছে কি না চেক করে কাজ শুরু করতে হবে। - মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	হান্ড গ্লোভস ব্যবহার	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
১৪	বারটেক	নিম্ন	✓ নিডেল পয়েন্টে আঙ্গুল গেলে মারাত্মক ইনজুরি হতে পারে। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ নিডেল ভেঙ্গে ছিটকে চোখে যেতে পারে। - মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনে প্যাডেল ম্যাট না থাকলে শর্ট সার্কিটের ফলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের আই গার্ড ও সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের প্যাডেল ম্যাট ঠিক আছে কি না চেক করে কাজ শুরু করতে হবে। - মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
১৫	বাটন সিটচ	নিম্ন	- নিডেল পয়েন্টে আঙ্গুল গেলে মারাত্মক ইনজুরি হতে পারে। - মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। - নিডেল ভেঙ্গে ছিটকে চোখে যেতে পারে। - মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। - মেশিনে প্যাডেল ম্যাট না থাকলে শর্ট সার্কিটের ফলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	- কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। - সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। - মেশিনের আই গার্ড ও সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে হবে। - মেশিনের প্যাডেল ম্যাট ঠিক আছে কি না চেক করে কাজ শুরু করতে হবে। - মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। - মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। - সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লয়েস
১৬	ফ্লাট লক	নিম্ন	- নিডেল পয়েন্টে আঙ্গুল গেলে মারাত্মক ইনজুরি হতে পারে। - মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। - নিডেল ভেঙ্গে ছিটকে চোখে যেতে পারে। - মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। - মেশিনে প্যাডেল ম্যাট না থাকলে শর্ট সার্কিটের ফলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	- কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। - সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। - মেশিনের আই গার্ড ও সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে হবে। - মেশিনের প্যাডেল ম্যাট ঠিক আছে কি না চেক করে কাজ শুরু করতে হবে। - মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। - মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। - সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লয়েস
১৭	কাঞ্চায় মেশিন	নিম্ন	- নিডেল ভেঙ্গে ছিটকে চোখে যেতে পারে। - মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। - মেশিনে প্যাডেল ম্যাট না থাকলে শর্ট সার্কিটের ফলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। - মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। - নিডেল পয়েন্টে আঙ্গুল গেলে মারাত্মক ইনজুরি হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	- মেশিন চালু করার পূর্বে ইলেক্ট্রিক্যাল সংযোগ চেক করতে হবে। - আর্থিং সংযোগ ঠিক আছে কিনা চেক করে মেশিন চালু করতে হবে। - অটস্ট পোষাক পরিধান করে কাজ করতে হবে। - কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। - সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। - মেশিনের আই গার্ড ও সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে হবে। - মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লয়েস

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
১৮	রিব কাটার মেশিন	নিম্ন	✓ সাবধানতা অবলম্বন না করলে হাত কাটা যেতে পারে। ✓ মাল্জ ব্যবহার না করলে। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। ✓ মেশিন পরিষ্কার না থাকলে মেশিনের সমস্যা হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাল্জ ব্যবহার করতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে। ✓ মেশিনের প্যাডেল ম্যাট ঠিক আছে কি না চেক করে কাজ শুরু করতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
১৯	রি-কোনিং মেশিন	নিম্ন	✓ প্যাডেল ম্যাট না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিন অপারেশনের ফলে স্ট্রট ডাস্টের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ মেশিনের প্যাডেলম্যাট না থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তা লাগিয়ে নিতে হবে, কাজের সময় সার্বক্ষণিক প্যাডেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের পুলি কভার লাগিয়ে কাজ করতে হবে, পুলি কভার না থাকলে মেশিনে কাজ করা যাবে না। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে, না থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ সব সময় মাল্জ ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২০	পাই-কোটিং মেশিন	নিম্ন	✓ প্যাডেল ম্যাট না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিনের আর্থ কানেকশন না থাকলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। ✓ মেশিন অপারেশনের ফলে স্ট্রট ডাস্টের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ মেশিনের প্যাডেলম্যাট না থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তা লাগিয়ে নিতে হবে, কাজের সময় সার্বক্ষণিক প্যাডেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের পুলি কভার লাগিয়ে কাজ করতে হবে, পুলি কভার না থাকলে মেশিনে কাজ করা যাবে না। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে, না থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ সব সময় মাল্জ ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।	সুইং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২১	ফেব্রিক ইসপেকশন মেশিন	নিম্ন	✓ রোলারের ভিতর হাত যাওয়া। ✓ ফেব্রিক রোলারের ভিতর ঢুকা। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। ✓ কনভেয়ার বেল্টের ভিতর হাত যেতে পারে। ✓ মেশিন পরিষ্কার না থাকলে মেশিনের সমস্যা হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাল্জ ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ কনভেয়ার বেল্টের কাভার থাকতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	ফিনিশিং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
২২	ফেব্রিক প্রিংকেজ মেশিন	নিম্ন	✓ রোলারের ভিতর হাত যাওয়া। ✓ ফেব্রিক রোলারের ভিতর ঢুকা। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কান্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। ✓ কনভেয়ার বেল্টের ভিতর হাত যেতে পারে। ✓ মেশিন পরিষ্কার না থাকলে মেশিনের সমস্যা হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাক্স ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ কনভেয়ার বেল্টের কাভার থাকতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	ফিনিশিং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২৩	নিডেল ডিটেক্টর মেশিন	নিম্ন	✓ রোলারের ভিতর হাত যাওয়া। ✓ গামেন্টস বডি রোলারের ভিতর ঢুকা। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কান্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ মেশিনে বডি আর্থিং না থাকলে শক লাগতে পারে। ✓ মেশিন পরিষ্কার না থাকলে মেশিনের সমস্যা হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাক্স ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে।	ফিনিশিং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২৪	শ্রেড সাকিং মেশিন	নিম্ন	✓ অতিরিক্ত শব্দ শ্রবন শক্তি হ্রাস পেতে পারে। ✓ ইয়ার প্লাগ ব্যবহার না করা। ✓ রাবার ম্যাট ব্যবহার না করা। ✓ মেশিনে বৈদ্যুতিক ল্যুজ কানেকশন থাকলে অগ্নি কান্ডের সূত্রপাত হতে পারে। ✓ মেশিন পরিষ্কার না থাকলে মেশিনের সমস্যা হতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রযোজ্য নয়	✓ কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ✓ সার্বক্ষণিক মাক্স ব্যবহার করতে হবে। ✓ মেশিনের বডি আর্থিং আছে কিনা চেক করতে হবে। ✓ মেশিনের নিচে বাসবারের আশে পাশে পরিষ্কার ও ফাকা রাখতে হবে। ✓ সিডিউল অনুযায়ী মেশিন পরিষ্কার করতে হবে। ✓ ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করতে হবে। ✓ রাবার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে।	ফিনিশিং সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রযোজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্লোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রণ	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষণ	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
২৫	সাব- স্টেশন	উচ্চ	✓ ১১০০ ভোল্ট কানেকশন সরাসরি আর ই বি থেকে ট্রান্সফরমারে প্রবেশ করেছে। ✓ ট্রান্সফরমার ব্রাউ হয়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ✓ ট্রান্সফরমার, এল টি, ও এইচ টি তে বিদ্যুতায়িত হলে মৃত্যু বুকি অনেক বেশি। ✓ উপযুক্ত ট্যাগের অভাবে অজ্ঞতা বশতঃ হাত দিয়ে ও বিপদে পড়তে পারেন।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ এই এলাকাকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করতে হবে। ✓ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ট্রান্সফরমার পরীক্ষা করাতে হবে। পাশাপাশি ট্রান্সফরমার অয়েল টেস্ট করতে হবে, প্রয়োজন সাপেক্ষে ট্রান্সফরমার অয়েল পরিবর্তন করতে হবে। ✓ নির্দিষ্ট স্থানসমূহে ডেঞ্জার সাইন পোস্ট করতে হবে যাতে কেউ হাত না দেয়। ✓ উপযুক্ত পিপিই ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।	জেনারেটর সুপারভাইজার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২৬	কমপ্রেসার রুম	উচ্চ	✓ ব্রাউ হয়ে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ✓ উচ্চ শব্দমাত্রার শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেতে পারে। ✓ বৈদ্যুতিক ফ্রিটির কারণে অগ্নি-কান্ডের সুত্রপাত হতে পারে। ✓ অসতর্কতা বশতঃ বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।	অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ এই এলাকাকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করতে হবে। ✓ বুকিসমূহ পোস্ট করতে হবে এবং বুকি রোধে প্রয়োজনীয় পিপিই সরবরাহ করতে হবে। ✓ এখানে কর্মরত সকলকে বুকি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।	কমপ্রেসার অপারেটর	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২৭	মেডিকেল	নিম্ন	✓ ধারালো মেডিকেল বর্জ্য যেমন(ইনজেকশনের ভাঙ্গা কাচ, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ইত্যাদি) দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে। ✓ ওষুধের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে পারে। ✓ ভুল চিকিৎসার ফলে রোগী অবস্থা বেশি খারাপ হতে পারে। ✓ মেডিসিন/যন্ত্রপাতির অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যাহত হতে পারে।	মেডিকেল রুমে অবস্থানরত সবাই	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজ্য নয়	✓ সকল প্রকার মেডিকেল বর্জ্য ঢাকনা যুক্ত বাস্কেটে ফেলতে হবে। ✓ মেডিকেল বর্জ্য অপসারণের জন্য মনোনীত কোন হাসপাতালের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। ✓ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মেডিক্যাল বর্জ্য অপসারণ করতে হবে। ✓ প্রতিমাসেই মেডিসিনের মেয়াদ চেক করতে হবে। ✓ মেডিকেলের পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ ও মেডিকেল সরঞ্জাম রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মেডিকেল অফিসার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
২৮	চাইল্ড কেয়ার	নিম্ন	✓ পোকাকামড় চুকতে পারে। ✓ অতিরিক্ত গরমে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। ✓ বাচ্চারা নিজেরা মারামারি করে আহত হতে পারে। ✓ কোন বিষাক্ত কিট পতঙ্গের কামড়ে বাচ্চারা অসুস্থ হতে পারে। ✓ পোষা প্রাণী (কুকুড়, বিড়াল) চাইল্ড কেয়ারে ঢুকে যেতে পারে।	চাইল্ড কেয়ারে অবস্থানরত শিশুরা।	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজ্য নয়	✓ চাইল্ড কেয়ার সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ✓ বাচ্চাদের দেখাশুনার জন্য একজন প্রশিক্ষিত কেয়ার গিভার নিযুক্ত করতে হবে যিনি সার্বক্ষণিক বাচ্চাদের সেবা প্রদান করবেন। ✓ কেয়ার গিভারের সেবার মান দেখার জন্য ওয়েলফেয়ার অফিসার ও কারখানার প্যারামেডিক নির্দিষ্ট সময় পর পর চাইল্ড কেয়ার পরিদর্শন করবেন। ✓ চাইল্ড কেয়ারের পাশে সম্ভব হলে একটি সিকিউরিটি পোস্ট নির্ধারণ করতে হবে।	ওয়েলফেয়ার অফিসার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
২৯	কেমিক্যাল	উচ্চ	✓ ভুল বশতঃ খেয়ে ফেললে মারাত্মক বুকি এমনকি মৃত্যু ও হতে পারে। ✓ ত্বকে লাগলে চুলকাতে পারে। ✓ চোখে গেলে মারাত্মক জ্বালাপোড়া করতে পারে। ✓ চর্ম রোগ হতে পারে। ✓ মস্তিষ্কেও সমস্যা হতে পারে। ✓ শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হতে পারে। ✓ ফুসফুসে ক্যান্সার হতে পারে ✓ দৃষ্টিজনিত সমস্যা হতে পারে ✓ পাকস্থলীর সমস্যা হতে পারে।	ব্যবহারকারী	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ প্রত্যেকটি কেমিক্যালের পাত্র উপযুক্ত উপায়ে লেবেলিং করতে হবে। ✓ কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় হ্যান্ড গ্লাভস, রেসপিরেটরী মাস্ক, ও ইউনিফর্ম ব্যবহার করতে হবে। ✓ কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় গোগলস ব্যবহার করতে হবে। ✓ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কেমিক্যাল ব্যবহারকারীদের বুক ও ডুক পরীক্ষা করতে হবে। ✓ কেমিক্যাল ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ উপযুক্ত MSDS সরবরাহ করতে হবে।	স্টোর অফিসার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৩০	স্যাম্পল ক্রম	নিম্ন	✓ স্যাম্পল প্রোডাক্টে মোন্ড বা ছত্রাকের আক্রমণ। ✓ ফেব্রিকে মরিচার দাগ পড়া। ✓ কাপড়ে অয়েল মার্ক/গ্রিজ মার্ক লাগা। ✓ ভুল এক্সেসরিজ যেমন ল্যুপ, লেবেল, স্টিকার, রিবন লাগানো। ✓ মেজারমেন্টের আপ ডাউন হওয়া। ✓ কাপড়ে হোল হয়ে যাওয়া। ✓ ভুল প্যাটার্নে কাপড় কেটে ফেলা। ✓ ফেব্রিক্সে শেড থাকা। ✓ শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা	স্যাম্পল ম্যান	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ কারখানায় মোন্ড কন্ট্রোল পলিসি ও প্রসিডিউর নির্ধারণ করতে হবে। ✓ মরিচামুক্ত র‍্যাক বা আলমারীতে কাপড় বা গার্মেন্ট না রাখা। ✓ এক্সেসরিজ লাগানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা। ✓ প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটার পূর্বে তা কোয়ালিটি প্রতিনিধি কর্তৃক নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে কাপড় কাটা। ✓ মেজারমেন্ট ঠিক রাখা। ✓ কাপড়ের জি এস এম ও শেড ভালোভাবে চেক করার পর লে দেয়া। ✓ প্রোডাকশনের প্রত্যেকটি ধাপে কোয়ালিটি কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা। ✓ উৎপাদনে নিয়োজিত সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ✓ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা	সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রণ	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
৩১	ক্যাড রুম	নিম্ন	✓ মেশিনের শব্দ। ✓ ইউ পিএস সমস্যা। ✓ বিস্ফোরনের সম্ভাবনা। ✓ বৈদ্যুতিক শকের সম্ভাবনা। ✓ অগ্নিদগ্ধ ও প্রাণহানী ঘটতে পারে। ✓ মালামালের ব্যপক ক্ষতি সাধন হতে পারে। ✓ মজ্জিষ্কেও সমস্যা।	ক্যাড এক্সঃ	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ শব্দ নিয়ন্ত্রণ রাখা। ✓ নিয়মিত বৈদ্যুতিক ডিভাইজগুলো ত্রুটিমুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করা। ✓ প্রিস্টিং বডিতে আর্থ কানেকশন নিশ্চিত করা। ✓ ক্যাড রুমে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা। ✓ ক্যাড রুমে বিপজ্জনক নোটিশ লাগানো।	সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৩২	টোর রুম	নিম্ন	✓ ফেব্রিকস মোল্ড বা ছত্রাকের আক্রমণ। ✓ শ্রেনীভেদে মালামাল রাখা। ✓ মালামাল সনাক্ত করণ চিহ্ন ✓ অতিরিক্ত উচ্চতায় মালামাল রাখা। ✓ ফেব্রিকে মরিচার দাগ পড়া। ✓ কাপড়ে অয়েল মার্ক/গ্রিজ মার্ক লাগা। ✓ মালামাল সঠিক ভাবে না গুনা। ✓ অপরিচিত লোক ভিতরে প্রবেশ। ✓ বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকা। ✓ ফ্রেবিক্স কার্টনের নীচে প্যালেট ব্যবহার না করা। ✓ অতিরিক্ত তাপে ফেব্রিকস শাইনিং হওয়া।	টোর কর্মকর্তা ও কর্মচারী	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ কারখানায় মোল্ড কন্ট্রোল পলিসি ও প্রসিডিউর নির্ধারণ করতে হবে। ✓ বিন কার্ড ব্যবহার করণ। ✓ নির্দিষ্ট উচ্চতায় মালামাল রাখা। ✓ মরিচায়ুক্ত র‍্যাক বা আলমারীতে কাপড় বা গার্মেন্ট না রাখা। ✓ মালামাল সঠিক ভাবে গুণনা করা। ✓ ফিনিশড গুডস এরিয়ায় ছবি ঝুলানো। ✓ এখানে কর্মরত সকলকে বুকি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ✓ প্যালেট ব্যবহার নিশ্চিত করণ। ✓ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা।	সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৩৩	বুট রুম	নিম্ন	✓ বুট সঠিক ভাবে না রাখা। ✓ বৈদ্যুতিক কানেকশন থাকা ✓ শ্রেনীভেদে মালামাল রাখা। ✓ বুট সঠিক ভাবে না রাখলে পরিবেশগত সমস্যা। ✓ বুট এর নীচে প্যালেট না থাকা। ✓ বুট থেকে স্ট্র ডাস্টের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।	লোডার	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ সঠিক ভাবে বুট রাখতে। ✓ বৈদ্যুতিক কানেকশন না থাকে তা লক্ষ রাখতে হবে। ✓ বুটের নীচে প্যালেট দিলে পরিবেশ নষ্ট প্রতিরোধ করা যাবে। ✓ পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা। ✓ সব সময় মাফ ব্যবহার করে কাজ করতে হবে। ✓ মালামাল আলাদা ভাবে রাখা। ✓ নির্দিষ্ট উচ্চতায় মালামাল রাখা।	সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রণ	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
৩৪	ডিজেল রুম	উচ্চ	✓ অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা। ✓ মালামালের ব্যপক ক্ষতি সাধন হতে পারে। ✓ বিস্ফোরনের সম্ভাবনা। ✓ বৈদ্যুতিক শকের সম্ভাবনা। ✓ অগ্নিদগ্ধ ও প্রাণহানী ঘটতে পারে।	জেনারেটর অপারেটর	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ ডিজেল ব্যবহার ও সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা। ✓ নিয়মিত বৈদ্যুতিক ডিভাইজগুলো ট্রেটিংমুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করা। ✓ ডিজেল রুমে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা। ✓ ডিজেল কক্ষে বিপজ্জনক নোটিশ লাগানো। ✓ ডিজেল কক্ষে কর্মরত কর্মীদের সর্বদা ইয়ার মাফ, ইয়ার প্রাণ, গাম বুট, এবং হ্যান্ডস গ্লোভস ব্যবহার নিশ্চিত করা।	সংশ্লিষ্ট মেইসটেনেন্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্রায়োল
৩৫	ফায়ার কন্ট্রোল রুম	নিম্ন	✓ ফায়ার প্যানেলের প্রোগ্রাম পরিবর্তন হতে পারে। ✓ ফায়ার প্যানেলের কভার বন্ধ থাকতে পারে। ✓ জানমালের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ✓ ফায়ার প্যানেলের ভিতর ডাস্ট থাকতে পারে। ✓ বৈদ্যুতিক কানেকশন সঠিক ভাবে না থাকলে দৃষ্টানা লাগার সম্ভাবনা।	সকল কর্মকর্তা	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রয়োজ্য নয়	✓ ফায়ার প্যানেলের প্রোগ্রাম চেক দেওয়া, যাতে কোন পরিবর্তন না হয়। ✓ পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা। ✓ কারখানা ডিটেশন ও প্রোটেশন সিস্টেম দ্বারা সুরক্ষিত করা। ✓ শ্রমিকদেরকে অগ্নি-নির্বাপনের উপর প্রশিক্ষণ করানো। ✓ কারখানা অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা রাখা। ✓ স্প্রিংকলার দ্বারা কারখানা সুরক্ষিত করা।	সংশ্লিষ্ট ফায়ার অফিসার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্রায়োল
৩৬	ফায়ার হাইড্রেন্ট রুম	উচ্চ	✓ অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা। ✓ মালামালের ব্যপক ক্ষতি সাধন হতে পারে। ✓ বিস্ফোরনের সম্ভাবনা। ✓ বৈদ্যুতিক শকের সম্ভাবনা। ✓ অগ্নিদগ্ধ ও প্রাণহানী ঘটতে পারে। ✓ অয়েল লিকেজ হতে পারে।	সকল কর্মকর্তা	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ হাইড্রেন্ট রুমে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা। ✓ নিয়মিত বৈদ্যুতিক ডিভাইজগুলো ট্রেটিংমুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করা। ✓ অয়েল ট্র্যাংক পরিষ্কার রাখা। ✓ হাইড্রেন্ট রুমে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা। ✓ হাইড্রেন্ট রুমে বিপজ্জনক নোটিশ লাগানো। ✓ হাইড্রেন্ট রুমে কর্মরত কর্মীদের সর্বদা ইয়ার মাফ, ইয়ার প্রাণ, গাম বুট, এবং হ্যান্ডস গ্লোভস ব্যবহার নিশ্চিত করা।	সংশ্লিষ্ট মেইনটেন্যান্স এবং ফায়ার অফিসার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্রায়োল
৩৭	আগুন	উচ্চ	✓ জানমালের ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।	সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ।	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	প্রয়োজ্য নয়	✓ সকল বৈদ্যুতিক বোর্ড, তার ট্রেটিংমুক্ত আছে কিনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর চেক করা। ✓ পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা। ✓ কারখানা ডিটেশন ও প্রোটেশন সিস্টেম দ্বারা সুরক্ষিত করা। ✓ শ্রমিকদেরকে অগ্নি-নির্বাপনের উপর প্রশিক্ষণ করানো। ✓ কারখানা অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা রাখা। ✓ স্প্রিংকলার দ্বারা কারখানা সুরক্ষিত করা।	সংশ্লিষ্ট মেইনটেন্যান্স এবং ফায়ার অফিসার	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ-ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্রায়োল

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রণ	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
৩৮	ল্যাব রুম	নিম্ন	✓ মেশিনের শব্দ। ✓ ইউ পিএস সমস্যা। ✓ বিস্ফোরনের সম্ভাবনা। ✓ বৈদ্যুতিক শকের সম্ভাবনা। ✓ অগ্নিদগ্ধ ও প্রাণহানী ঘটতে পারে। ✓ মালামালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে। ✓ মস্তিষ্কেও সমস্যা।	ল্যাব এক্সঃ	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ শব্দ নিয়ন্ত্রণ রাখা। ✓ নিয়মিত বৈদ্যুতিক ডিভাইজগুলো ক্রটিমুক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করা। ✓ ল্যাব রুমে বিপজ্জনক নোটিশ লাগানো। ✓ মেশিন সমূহ নির্দিষ্ট সময় ক্যালিব্রেশন করা।	সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স
৩৯	মেইনটেন্যান্স সেকশন (ইলেকট্রিক্যাল)	নিম্ন	✓ যে কোনও ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্ক করার সময় পায়ে রাবার ম্যাট/ বিদ্যুৎ নিরোধী জুতা/ স্যাভেল ও হাতে রাবার হ্যান্ড গ্লোভস না পড়ে কাজ করলে বৈদ্যুতিক শক লেগে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ বৈদ্যুতিক প্যানেল, ডিবি, এমডিবি, ইত্যাদিতে কাজ করার সময় লক-অউট/ ট্যাগ আউট ব্যবহার না করে কাজ করলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ সুইং মেশিন চলাকালে মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্ক করলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে বা মেশিনের ঘূর্ণায়মান অংশে কাপড়-চোপড় পৈচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ এগজাস্ট ফ্যানের মোটর বেল্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর না পাল্টালে তা ছিঁড়ে গিয়ে আঘাত জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ মেশিন মেইনটেন্যান্সের সময় পুলিকভার ছাড়া মোটর বেল্ট থাকলে ঘূর্ণায়মান অংশে পড়নের কাপড় বা মাথার চুল পৈচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে এয়ার মাক্স ব্যবহার না করলে শ্রবণ ক্ষমতা কমে যেতে পারে।	ইলেকট্রিক্যাল ল বিভাগের কর্মীবৃন্দ	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় নি।	পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	✓ যে কোনও ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্ক করার সময় পায়ে রাবার ম্যাট/ বিদ্যুৎ নিরোধী জুতা/ স্যাভেল ও হাতে রাবার হ্যান্ড গ্লোভস পড়ে কাজ করুন। ✓ বৈদ্যুতিক প্যানেল, ডিবি, এমডিবি, ইত্যাদিতে কাজ করার সময় লক-অউট/ ট্যাগ আউট ব্যবহার করুন। ✓ সুইং মেশিন চলাকালে মেইনটেন্যান্স ওয়ার্ক করার সময় যাতে বৈদ্যুতিক শক না লাগে সেজন্য অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন বা মেশিনের ঘূর্ণায়মান অংশে কাপড়-চোপড় পৈচিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। ✓ এগজাস্ট ফ্যানের মোটর বেল্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর পাল্টান। ✓ মেশিন মেইনটেন্যান্সের সময় পুলি কভার ছাড়া মোটর বেল্ট থাকলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন। ✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে এয়ার মাক্স ব্যবহার করুন।	সংশ্লিষ্ট মেইনটেন্যান্স টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিঃ ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স

আয়েশা ক্রোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment:

1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রন	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
			✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে গগলস ব্যবহার না করলে চোখে ডাস্ট ঢুকে যেতে পারে। ✓ উঁচু স্থানে উঠে কাজ করার সময় কোমড়ে সেফটি বেল্ট না বেধে কাজ করলে নিচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।					✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে গগলস ব্যবহার করুন। ✓ উঁচু স্থানে উঠে কাজ করার সময় কোমড়ে সেফটি বেল্ট বেধে কাজ করুন।				
৪০	মাইনটেন্যান্স সেকশন (মেকানিক য়াল)	নিম্ন	✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে এয়ার মাফ ব্যবহার না করলে শ্রবণ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে গগলস ব্যবহার না করলে চোখে ডাস্ট ঢুকে যেতে পারে। ✓ সুইং মেশিন সার্ভিসিং করার সময় মেশিন ওয়েল মেঝেতে পড়ে মেঝে পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ পুলিকভার ছাড়া মোটর বেল্ট থাকলে ঘূর্ণায়মান অংশে পড়নের কাপড়-চোপার পেঁচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ সুইং মেশিন চলাকালে মাইনটেন্যান্স ওয়ার্ক করলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে বা মেশিনের ঘূর্ণায়মান অংশে কাপড়-চোপড় পেঁচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ সুইং মেশিনের এয়ার ডেলিভারী লাইন ঠিক মতো সংযুক্ত না থাকলে তা ছুটে গিয়ে চোখে-মুখে আঘাত লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ✓ সুইং মেশিনে সুতা/ নিডেল লাগানোর মেশিনের বৈদ্যুতিক সুইচ অফ না করে মাইনটেন্যান্স ওয়ার্ক করলে প্যাডেলে পা লেগে আঙ্গুলে নিডেল ফুটতে পারে বা প্রেড টেক-আপ গাইডে আঘাত লাগতে পারে। ✓ মেশিন ওয়েল সেকেকডারি কনটেইনারে না রাখলে ওয়েল ছড়িয়ে গিয়ে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।	মাইনটেন্যান্স স বিভাগের কর্মীবৃন্দ	বুকি দূরীকরণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হয়।	বিকল্প ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যায় নি।	✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে এয়ার মাফ ব্যবহার করুন। ✓ গ্রাইন্ডিং মেশিন পরিচালনার সময়ে গগলস ব্যবহার করুন। ✓ সুইং মেশিন সার্ভিসিং করার সময় মেশিন ওয়েল যাতে মেঝেতে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন বা পড়লে তা পরিষ্কার করুন। ✓ পুলিকভার ছাড়া মোটর বেল্ট থাকলে তা মেরামতের সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। ✓ সুইং মেশিন চলাকালে মাইনটেন্যান্স ওয়ার্ক করার সময় যাতে বৈদ্যুতিক শক না লাগে সেজন্য অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন বা মেশিনের ঘূর্ণায়মান অংশে কাপড়-চোপড় পেঁচিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। ✓ সুইং মেশিনের এয়ার ডেলিভারী লাইন ঠিক মতো সংযুক্ত আছে কি-না তা নিয়মিত পরিদর্শন করুন। ✓ সুইং মেশিনে সুতা/ নিডেল লাগানোর সময় মেশিনের বৈদ্যুতিক সুইচ অফ রাখুন। ✓ মেশিন ওয়েল সেকেকডারি কনটেইনারে রাখুন। ✓ কর্মক্ষেত্রে বুকি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে এবং প্রতিরোধক জ্ঞান থাকতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মাইনটেন্যান্স এবং ম্যাকানিক টিম	সবকিছু ঠিক আছে।	প্রয়োজ্য নয়	মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং মোঃ হাফিজুর রহমান সিনিয়র ম্যানেজার/ উপ- ম্যানেজার এডমিন ও কমপ্লায়েন্স	

আয়েশা ক্লোথিং কোম্পানী লিমিটেড

জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন বুকি মূল্যায়ণ

This assessment was conducted according to the instruction of Mahmud Bin Samad GM (Admin, HR, Comp. & Operation)

Date of Assessment: January 01, 2023

Review of Assessment: 1-Jan-24

ক্রঃ নং	বুকিপূর্ণ এলাকা	বুকির মাত্রা	বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা	কারা বুকিপূর্ণ	বুকি দূরীকরণ	বিকল্প ব্যবস্থা	প্রকৌশলী নিয়ন্ত্রণ	বুকি প্রতিরোধে করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পর্যবেক্ষন	গৃহীত ব্যবস্থা	বুকি মূল্যায়ণকারী
------------	--------------------	--------------	-------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------------	-----------------------	----------------------------	------------	-------------------	--------------------

বুকি নিরূপনকারী

মূল্যায়ণ পর্যবেক্ষণকারী

অনুমোদনকারী

মোঃ হাফিজুর রহমান

উপ-ব্যবস্থাপক- এডমিন এন্ড কমপ্লয়েন্স

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

সিনিয়র ব্যবস্থাপক- এডমিন এন্ড
কমপ্লয়েন্স

মোঃ নাজির হোসেন

সহ-সভাপতি - সেফটি কমিটি

মাহমুদ বিন সামাদ

জিএম-এডমিন, এইচ আর, কমপ্লয়েন্স এন্ড অপারেশন