



首页 机构 新闻 公开 服务 互动 科普 党建 社会救援服务

首页 > 公开 > 原国家安全监管总局文件 > 按公文种类分类 > 规范性文件 > 2015

2015-07-17 18:18 来源:安全监管总局规划科技司

字体: 【大中小】

膏 打印

~ 分

国家安全监管总局关于印发淘汰落后

安全技术装备目录(2015年第一批)的通知

安监总科技 [2015] 75号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,各省级煤矿安全监察局,有关中央企业:

为加快淘汰落后的安全技术装备,提升企业安全生产保障水平,增强防范和遏制重特大事故能力,根据《安全生产法》和《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号),现予发布《淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)》,请遵照执行。

安全监管总局

2015 年 7 月 10 日

淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)

| 序号 | 淘汰的落后 技术装备名 称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议 限制范 围 | 代替的技术装备名称 | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|--------|----------------|-----------|--|--|--|
| -, | 一、煤矿领域(7项) | | | | | | | |
| | 煤矿井下油 | | | | | | | |
| 1 | 浸变压器和 | 绝缘水平和分断能力低,可靠性差,运转费用高,维护量大,绝缘油存在 | 禁 | | 干式变压器和真空 | | | |
| 1 | 油开关等油 | 燃烧的危险,且机电硐室内的油浸设备已淘汰。 | 止 | | (或空气) 断路器 | | | |
| | 浸电气设备 | | | | | | | |
| 2 | S7动力变压 | 安全可靠性差,且原材料消耗量和能耗大。 | 限 | 新产品 | S9及以上动力变压 | | | |
| | 器 | | 制 | 不使用 | 器 | | | |

| | | 文主血自态问天了中及河风洛伯女主汉小表苗自求(2013年第一批)的进 1 | | | T |
|----|---|--|--------|--------------------|--|
| 序号 | 淘汰的落后 技术装备名 称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议限制范围 | 代替的技术 装备名称 |
| 3 | 继电器式过 流保护装置 (6kV及以 上开关柜使 用) | 故障率高,整定繁琐,误差大,动作时间长。 | 限制 | 新产品不使用 | 微机保护 |
| 4 | 电磁式继电 保护装置 | 保护性能差,运行过程中发生误动、拒动的可能性大。 | 限制 | 新产品不使用 | 微机保护综合自动 化装置 |
| 5 | 矿井提升机 制动系统十 字弹簧控制 压力的液压 站 | 结构落后,受加工精度影响大,压力调节不稳定,调整难度大,不易于维护,故障率较高。 | 限制 | 新产品不使用 | 采用电磁比例阀或 先导结构比例溢流 阀控制压力的液压 站,变频电机控制 压力的液压站 |
| 6 | 阀式避雷器 | 保护设备的绝缘水平和通流容量较低,耐污性能较差。 | 限制 | 新产品不使用 | 氧化锌避雷器 |
| 7 | 水力采煤 | 采区工作面不能形成完善、可靠的通风系统,且工作面顶板无法得到有效 支护。 | 限制 | 执 《 安 程 规 定 和 规 | |
| 二、 | 危险化学品 | | | | |
| 1 | 合成氨半水 煤气氨水液 相脱硫工艺 | 没有配套硫磺回收装置,工艺过程控制复杂,危险有害因素及不可预见性 危险多,自动化控制程度低,安全性差,易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾 等安全生产事故。 | 禁止 | | 配套有硫磺回收装 置的栲胶湿式脱硫工艺 |
| 2 | 合成氨固定 层间歇式煤 气化装置 | 没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置,自动化控制程度 低,安全性差,易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾等安全生产事故。 | 禁止 | | 配套有吹风气余热 回收、造气炉渣综 合利用装置的煤气 化装置 |
| 3 | 焦油加工工 艺中的硫酸 分解工艺 | 分解过程中硫酸对设备及管道的腐蚀性强,造成泵、管道、分解器等设备损坏率升高,安全性差。 | 禁止 | | 二氧化碳或二氧化 碳和硫酸法复合分 解工艺 |
| 4 | 合成氨一氧 化碳常压变 换及全中温 变换(高温 变换)工艺 | 自动化控制程度低,安全性差,易发生泄漏、中毒、爆炸、火灾等安全生产事故。 | 禁止 | | 中中低低变换工艺 |

| | | 《主血自心问大】中及河瓜洛伯女主汉小表面自求(2019年第一批)的通 · | | 1 1 7 12 02 | 11444 |
|----|----------------------------|---|--------|-------------|---------------------------------|
| 序号 | 淘汰的落后 技术装备名 称 | 淘汰 原因 | 建议淘汰类型 | 建议限制范围 | 代替的技术 装备名称 |
| 5 | 合成氨L型 HN气压缩机 | 静动密封点多,易泄漏,从二段以后的各段分离设备均为小体积压力容器,检测难度大,安全隐患多且排查治理难度大。润滑点多,润滑油脂易带入后工序的气体内,使介质受到污染而影响工艺生产的稳定,进而影响安全生产。单机能力低,自动化控制程度低,安全性差,操作人员的劳动强度大。 | 禁止 | | M型或MH型HN气压 缩机 |
| 6 | 硫酸间接法 生产仲丁醇 | 生产过程中产生大量低浓度废硫酸,对设备腐蚀严重,安全性差。 | 禁止 | | 丁烯直接水合法生 产仲丁醇 |
| 7 | 液氯釜式汽化工艺 | 釜式汽化器中三氯化氮易积累,到一定程度后会产生自爆。 | 禁止 | | 液氯全汽化工艺, 套管式、列管式加 热液氯汽化工艺 |
| 8 | 液氯压料包装工艺 | 液氯储槽加压时,整个储液氯的设备承受压力,一旦操作失误或设备承压能力受限设备失效时,整罐的液氯有失控的危险;如果空气含有水份,则对相关设备造成较大腐蚀;釜式气化使,三氯化氮积累有爆炸危险。 | 禁止 | | 液下泵充装工艺 |
| 9 | 5-氯-2-甲基 苯胺铁粉还 原工艺设备 | 生产环境较差,容易导致工人中毒等职业病危害。 | 禁止 | | 5-氯-2-甲基苯胺加 氢还原工艺设备 |
| 10 | 釜式夹套加 热液氯气化 工艺 | 釜式夹套加热技术流速低,三氯化氮容易积累,易有爆炸危险。 | 禁止 | | 套管式、列管式加 热液氯气化工艺 |
| 11 | 液氯钢瓶手动充装设备 | 手动充装易误操作导致泄漏或钢瓶爆炸。 | 禁止 | | 液氯钢瓶自动安全 充装控制系统成套 设备 |
| 12 | 三足式离心机 | 开放式操作设备,易产生震动、挤压、物料喷溅等危险,安全系数较低。 | 禁止 | | 压滤机或全自动离 心机 |
| 13 | 爆竹生产的 带药插引 | 人与药物直接接触,现场存药量大,极易发生燃烧和爆炸,造成人员伤 亡。 | 禁止 | | 无药插引 |
| 14 | 爆竹生产的 手工混装药 | 人与药物直接接触,现场存药量大,极易发生燃烧和爆炸,造成人员伤 亡。 | 禁止 | | 机械化混装药 |
| 三、 | 冶金领域 | (4项) | | | |
| 1 | 热处理工艺 井式热处理 电炉 | 电炉在"固溶—淬火—回火"转换期间,需要人工将产品用行车吊出放入另一个炉中,安全性差。 | 禁止 | | 热处理工艺、燃气 连续热处理炉 |
| 2 | 3.8m 及以 下的捣固焦 炉 | 3.8m 及以下焦炉站点面积大、能耗大,安全性差。 | 禁止 | | 5.5m 及以上侧装煤 捣固焦炉 |

| | 国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知中华人民共和国应急管理部 | | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----------------|---------------------------|--|--|--|
| 序号 | 淘汰的落后 技术装备名 称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议限制范围 | 代替的技术 装备名称 | | | |
| 3 | 制氧作业区 板式工艺流 程;制氧 1#、2#机组 | 空分碳氢化合物清除不彻底,主冷总碳易超标,存在严重的安全隐患。板 式流程操作繁琐,自动化改造困难,工艺复杂,操作难度大。附属设备 多,安全隐患多。 | 禁止 | | 分子筛工艺流程; 现代空分工艺设备 | | | |
| 4 | 铝合金盐浴 槽淬火工艺 | 生产过程中所用的亚硝酸盐遇水或者高温时可能发生爆炸,造成生产安全事故。 | 限制 | 军工及 航 天 允许使 用该工 | 气垫炉 | | | |
| 四、 | 职业健康领 | | | | | | | |
| 1 | 不带除尘的 砂轮机 无密闭无除 | 在抛光、机械加工企业,在打磨作业过程中会造成大量的粉尘,如打磨铝、镁等物品会产生大量的可燃爆粉尘。在原有设备上加装除尘设备进行改装,可能会造成设备存在安全隐患,达不到安全技术要求。 | 禁止 | | 带除尘功能的砂轮 机 湿法石棉洗选工艺 | | | |
| 2 | 尘的干法石 棉选矿工艺 | 作业过程中会产生大量高毒粉尘,对作业人员身体健康产生严重损害。 | 禁止 | | 或有密闭除尘的干法石棉选矿工艺 | | | |
| 3 | 石英砂干法 加工工艺 | 各级破碎环节容易产生大量粉尘,而石英砂粉尘中游离二氧化硅含量极高,对人体危害很大。 | 限制 | 五年内 逐步淘 汰 | 石英砂湿法加工工 艺 | | | |
| 4 | 未单独设置 喷漆间的木 质家具制造 喷漆工艺 | 喷漆环节产生的化学毒物容易对其他工艺作业人员产生危害。 | 禁止 | | 设置独立的喷漆间 | | | |
| 五、 | 五、应急救援领域(1项) | | | | | | | |
| 1 | 负压氧气呼 吸器 | 使用过程中呼吸器整个系统内的压力是正负交替进行,呼气时系统内的压力高于外界的大气压,而在吸气时系统内的压力又会低于外界的大气压, 一旦口鼻具松动或脱落,容易造成人员受有害气体伤害,安全性较低。 | 禁止 | | 正压氧气呼吸器 | | | |



扫一扫在手机打开当前页面

责任编辑: 网站管理员

网站地图 | 联系我们

主办单位: 应急管理部

网站标识码bm34000001 京ICP备18056520号-2









官方微信

官方微