Avaliação

Análise dos Requisitos da ISO TS 16949:2002 – Auditor	Interno
---	---------

Analise dos Requisitos da ISO TS 16949:2002 – Auditor Interno
Nome: Porlo Ralasto Sortos
Verifique cada uma das situações descritas abaixo e indique o número do requisito da NBR ISO TS 16949:2002 (com o maior nível de detalhe possível) que está diretamente relacionado com a possível não conformidade. Se houver mais do que um requisito que seja relevante, escolher aquele mais representativo.
1 . Ao auditar uma Organização, um relacionada ao seu Sistema de Gestão da Qualidade. A seguir, o representante da direção mostrou-lhe um manual da qualidade, da Qualidade e a referência dos procedimentos estavam em uma outra auditor solicitou a apresentação da documentação da Qualidade. A seguir, o representante da direção que continha a declaração documentada da Política procedimentos estavam em uma outra pasta, colocada à disposição do auditor.
Resposta: 42.2 0 3/3 4,2.1
2. O auditor perguntou ao responsável do processo de gestão de pessoas como ele sabia se o processo de treinamento funcionava adequadamente. Ele mostrou um indicador que evidenciava a avaliação da eficácia das ações de treinamento. Nela, o auditor verificou que 8% dos treinamentos não tinham surtido o efeito desejado. Também foram evidenciadas ações corretivas para resolver tais problemas.
Resposta: 6.2 & 8.2.3
3. Durante uma auditoria, o auditor solicitou a lista dos procedimentos aplicáveis à Organização (lista mestra). Em cada área auditada ele comparava o número da identificação dos procedimentos a ele apresentados com o número e revisão registrados na lista. Daqueles documentos avaliados, foram identificados 3 instruções de trabalho que não estavam com o índice de revisão atualizado, mas possuíam alteração feita de maneira manuscrita.
Resposta: 4.2.3 17cm "D"

Treinamento de Auditor Interno ISO TS 16949:2002 – Avaliação

9. Durante uma auditoria, o auditor registrou em suas anotações o nome de dois auditores

internos. Na área de treinamento, ele internos destes funcionários. As cópias dos certificados demoraram mais de 30 minutos para serem localizadas.
Resposta: 4-2-4
10. A Área de Compras colocou um pedido de compra para um novo fornecedor de matéria-prima, pois o preço oferecido era significativamente menor que dos demais. Não há evidência de aprovação deste processo pelas demais áreas da empresa. Resposta: 7-91/
11. Não há evidência da reavaliação dos fornecedores. Resposta:
12. Os relatórios de inspeção mostraram que dos 30 lotes produzidos no mês, 10 deles foram liberados para o cliente sem inspeção final. Resposta: 8-7.4 \tag{7.9}
13. A instrução de trabalho determina que a velocidade da esteira do forno de cura deve ser de 1,2 a 1,6 metros por minuto. A esteira possui equipamento de medição de velocidade com escala de precisão de 1 metro.
Resposta: 75. 17 C
14. No final da linha de montagem de cabos, para ganhar tempo, a operadora responsável pela embalagem adesivou diversas caixas vazias com o código do produto que estava em produção. Quando houve a mudança do produto, por um muito parecido, ele foi embalado nestas caixas.
Resposta: $7-5-5$ 00 $7-5-3$