## **ENG Fabricio Valente - MAP Linhas Aéreas**

De: ENG Marcus Vinicius - MAP Linhas Aéreas [marcus.vinicius@voemap.com.br]

**Enviado em:** quarta-feira, 25 de outubro de 2017 11:59 **Para:** marcos@voemap.com.br; sgso@voemap.com.br

**Cc:** DIR Hector Hamada - MAP Linhas Aéreas; fabricio.valente@voemap.com.br;

marcos.bezerra@manausaerotaxi.com.br; 'Marcus Dinelli - MAP Linhas Aéreas'

**Assunto:** Evento em Tefé e-mail complementar

Anexos: Equivalencia.pdf

### Dinelli

A engenharia acabou de me apresentar a equivalência entre os PNS M25988-4-013 e NSA8203-013, veja o anexo.

Solicito a inclusão no sistema do PN M25988-4-013 como equivalente ao PN NSA8203-013 para que possamos utiliza-lo normalmente.

### Atenciosamente,



#### Marcus Vinicius - MAP Linhas Aéreas

Maintenace

Phone: +55 92 3652-1620 Ext. 212 Mobile: +55 92 994669035

Sype: map.marcus.vinicius

E: marcus.vinicius@voemap.com.br

W: voemap.com.br



Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - TPS II - Hangar, Tarumã - CEP 69041-000 Manaus - Amazonas - Brasil

Por favor, não imprima este email se não for realmente necessário. Colabore com a MAP para a preservação da Amazônia. Este email, incluindo qualquer documento anexado, é de carater pessoal e confidêncial. Ele não deve ser lido, copiado, divulgado ou de qualquer outra maneira utilizado por qualquer pessoa se não pelo destinatário deste email. Se você recebeu este email por engano, por favor notificar o remetente imediatamente.

Please do not print this email unless it is really necessary. Cooperate with MAP for the Amazon preservation.

This email, including any attached document, is personal and confidential. It should not be read, copied, disclosed or otherwise used by anyone unless the recipient of this email. If you received this email by mistake, please notify the sender immediately by return e-mail

De: ENG Marcus Vinicius - MAP Linhas Aéreas [mailto:marcus.vinicius@voemap.com.br]

**Enviada em:** quarta-feira, 25 de outubro de 2017 10:29 **Para:** marcos@voemap.com.br; 'sgso@voemap.com.br'

**Cc:** DIR Hector Hamada - MAP Linhas Aéreas (hector.hamada@voemap.com.br); fabricio.valente@voemap.com.br; marcos.bezerra@manausaerotaxi.com.br; 'Marcus Dinelli - MAP Linhas Aéreas' (marcus.dinelli@voemap.com.br)

Assunto: Evento em Tefé e-mail complementar

# Senhores

Adicionalmente as informações fornecidas no e-mail anterior informo que possuímos o o'ring PN M25988/4-113 (foto em anexo) no estoque, que no sistema Parts Base aparece como alternado ou equivalente do PN NSA 8203-113. O problema é <u>que esta informação é meramente comercial</u> e não esta validada pela engenharia e nem consta no sistema da MAP como alternado, não tendo a manutenção informação sobre esta "similaridade ou alternativa".

GR .	ARD PARTS
Basic P/N	Designation
EN6049-003-06-5	SHEATH
EN6049-003-08-5	SHEATH
EN6049-003-10-5	SHEATH
EN6049-003-15-5	SHEATH
EN6049-003-20-5	SHEATH
EN6049-003-25-5	SHEATH
EN6049-004-05-5	SHEATH
EN6049-004-10-5	SHEATH
EN6049-004-15-5	SHEATH
EN6049-004-25-5	SHEATH
EN6049-006-05-5	SHEATH
EN6049-006-08-5	SHEATH
EN6049-006-13-5	SHEATH
EN6049-006-19-5	SHEATH
EN6049-006-25-5	SHEATH
K3L3	FOLLOWER
L36115ALA24	CABLE
L36115ALB32	CABLE
L36115CLA16	CABLE
LBA30X45X54	BEARING
M25988-1-011	O-RING
M25988-4-013	O-RING
M25988-4-014	O-RING
M25988-4-025	O-RING
M25988-4-108	O-RING
M25988-4-110	O-RING
M25988-4-111	O-RING
M25988-4-113	O-RING
M25988-4-119	O-RING
M25988-4-120	O-RING
M25988-4-122	O-RING
M25988-4-124	O-RING
M25988-4-127	O-RING
M25988-4-128	O-RING
M25988-4-129	O-RING

Allering to Leader PAN	Option Plawithout restriction
E0389V06	
E0389V08	
E0389V10	
E0389V15	
E0389V20	
E0389V25	
E0502V05	
E0502V10	
E0502V15	
E0502V25	
	G80-0505
	R2000NX05-5
	R2000NX08-5
	G80-13-5
	R20000NX13-5
	G80-19-5
	R2000NX19-5
	R2000NX25-5
-	
+	
32	
NSA8203-013	
NSA8203-014	/
NSA8203-025	
NSA8203-108	
NSA8203-110	
NSA8203-111	
NSA8203-113	
NSA8203-119	
NSA8203-120	
NSA8203-122	
NSA8203-124	
NSA8203-127	- 1
NSA8203-128	
NSA8203-129	
NSA8203-130	