

تتخلل عملية الجمع مخاطر متعددة ،لذلك يجب على جميع العاملين الالتزام التام بتعليمات السلامة

يجب عليك:



يجب دائماً أن يقف عامل بجانب زر إيقاف آلية الضغط لإيقاف العملية في حالة الخطر



قم دائماً بفحص كل أدوات وحبال الرفع وأبلغ عن أي ضرر فوراً

لا تُشغل آلية الضغط إن لم تكن مدرباً جيداً

لا يجب عليك:



إذا وقع عطل في آلية الرفع لا تقم برفع الحاوية بمساعدة يدك



لا تستخدم مطلقاً يديك أو أي شيء آخر لإدخال النفايات داخل المكبس



لا تقف على الجانب الخلفي وتستخدم قدميك لدفع النفايات داخل المكبس



إذا وقع عطل في آلية الرفع لا تقم برفع الحاوية بمساعدة يدك