

Molas

Engrenagens

Polia e correia

Correntes

Eixos






Molas

- Peças fixadas entre si com elementos elásticos podem ser deslocadas sem sofrerem alterações. Assim, as molas são muito usadas como componentes de fixação elástica. Elas sofrem deformação quando recebem a ação de alguma força, mas voltam ao estado normal, ou seja, ao repouso, quando a força pára.
- As molas são usadas, principalmente, nos casos de armazenamento de energia, amortecimento de choques, distribuição de cargas, limitação de vazão, preservação de junções ou contatos.





Armazenamento de energia



válvula de descarga


Amortecimento de choques







Distribuição de cargas




Limitação de vazão




válvula de gás de botijão


Preservação de junções ou contatos






Tipos de Molas quanto à sua forma geométrica:





Tipos de Molas quanto ao esforço que suportam, podem ser de tração, de compressão ou de torção









Representação de


Representação de mola em desenho mecânico


Tabela 1 - Tipos e representações			
Тіро	Representação		
	Normal	Em corte	Simplificada
Helicoidal cilindrica de seção dircular			\\\\\\
Helicoidal cilíndrica de seção retangular			
Helicoldal cônica de seção dircular			
Helicoidal cônica de seção retangular			





Engrenagens: Engrenagens são rodas com dentes padronizados que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. Muitas vezes, as engrenagens são usadas para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um eixo para o outro.











Engrenagens:

Tipos de corpos de engrenagem



corpo em forma de disco com furo central



corpo em forma de disco com cubo e furo central



corpo com 4 furos, cubo e furo central



corpo com braços, cubo e furo central






Engrenagens:

Para produzir o movimento de rotação as rodas devem estar engrenadas. As rodas se engrenam quando os dentes de uma engrenagem se encaixam nos vãos dos dentes da outra engrenagem.

Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes, a engrenagem maior chama-se coroa e a menor chama-se pinhão.









Engrenagens:


Tipos de engrenagens conforme seus dentes



Engrenagem cilindrica com dentes retos



Engrenagem cônica de dentes retos









Engrenagens:

Tipos de engrenagens conforme seus dentes

Engrenagem helicoidal por corooa e rosca sem fim














Engrenagens: Representação de engrenagem em Desenho Mecânico






Engrenagens: Representação de Desenhos de conjunto (pares de engrenagens)







Engrenagens: Representação de Desenhos de conjunto (pares de engrenagens)









Polias e Correias: As polias são peças cilíndricas, movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias.

As correias mais usadas são planas e as trapezoidais. A correia em .V. ou trapezoidal é inteiriça, fabricada com seção transversal em forma de trapézio. É feita de borracha revestida de lona e é formada no seu interior por cordonéis vulcanizados para suportar as forças de tração










Polias e Correias: As correias mais usadas são planas e as trapezoidais. A correia em V ou trapezoidal é inteiriça, fabricada com seção transversal em forma de trapézio. É feita de borracha revestida de lona e é formada no seu interior por cordonéis vulcanizados para suportar as forças de tração

Existem vários perfis padronizados de correias trapezoidais.









Representação de Elementos de Transmissão **Polias e Correias:**

Os tipos de polia são determinados pela forma da superfície na qual a correia se assenta. Elas podem ser planas ou trapezoidais.









Representação de Elementos de Transmissão **Polias e Correias:**

A polia trapezoidal recebe esse nome porque a superfície na qual a


correia se assenta apresenta a forma de trapézio Além das mencionadas também existem as polias de cabo de aço e as polias para correias dentadas



cabo de aço redondos




polia para correia dentada






Polias e Correias:

Representação de Polias em desenho Técnico












Correntes: As correntes transmitem força e movimento que fazem com que a rotação do eixo ocorra nos sentidos horário e antihorário. Para isso, as engrenagens devem estar num mesmo plano. Os eixos de sustentação das engrenagens ficam perpendiculares ao plano.







Correntes: A transmissão ocorre por meio do acoplamento dos elos da corrente com os dentes da engrenagem. A junção desses elementos gera uma pequena oscilação durante o movimento.





Correntes de rolo simples, dupla e tripla






Representação de Elementos de Transmissão Representação de engrenagem de Correntes em desenho Técnico





Corrente: Largura Interna = 9,53 - Diâmetro do Rolo = 10,16

Engrenagem p/ Corrente Passo 15,87mm (5/8") DIN




Corrente: Largura Interna = 9,65 - Diâmetro de Rolo = 10,16





Representação de Elementos de Transmissão Eixos e árvores

Assim como o homem, as máquinas contam com sua coluna vertebral como um dos principais elementos de sua estrutura física: eixos e árvores, que podem ter perfis lisos ou compostos, em que são montadas as engrenagens, polias, rolamentos, volantes, manípulos etc.








Representação de Elementos de Transmissão Eixos e árvores

Assim como o homem, as máquinas contam com sua coluna vertebral como um dos principais elementos de sua estrutura física: eixos e árvores, que podem ter perfis lisos ou compostos, em que são montadas as engrenagens, polias, rolamentos, volantes, manípulos etc. Os eixos podem ser fixos ou giratórios.








Eixos e árvores


Tipos e características de árvores: Conforme sua funções, uma árvore pode ser de engrenagens (em que são montados mancais e rolamentos) ou de manivelas, que transforma movimentos circulares em movimentos retilíneos. Para suporte de forças radiais, usam-se espigas retas, cônicas, de colar, de manivela e








Eixos e árvores: Representação em Desenho Mecânico








Eixos e árvores: Representação em Desenho Mecânico







Eixos e árvores: Representação em Desenho Mecânico



Bibliografia

- Manfé, Giovanni; Pozza R.; Scarato G. Manual de Desenho Técnico Mecânico.
 Hemus livraria Editora Ltda.
- NBR 10067: 1995 Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico -Vistas e Cortes;
- NBR 8993 Representação de partes roscadas
- NBR 9580:2015 Rebites
- Norma DIN 471 Anéis elásticos
- Vale, F. Apostila Desenho de Máquinas. 2.2004
- PROVENZA, Francesco. Desenhista de Máquina, Edição 46, Editora F.
 Provenza, 1991
- SPECK Henderson J; PEIXOTO, V.V. Manual Básico de Desenho Técnico. 5. Ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2009.