

更新说明

一、 FMDIDE V3.1.1.3

- 1、增加 FT62F0GX 的风险用法错误检测:
- 2、修改 FT62F0GX 调试错误定位问题;
- 3、增加 FT61FC3X 、 FT62FC3X 和 FT61FC4X;
- 4、修正工程属性中对 FT62F21X 和 FT60F21X 的 EEPROM size 描述;
- 5、F 系列 -> E 系列 Option 保持不变;

二、 VisualTouchTL V2.0.3.1

1、"L(I)版及以上" 修改为 "L(I)版及以后";

Touch 库 V1.0.1:

1、FT62F0GX 库规避风险用法;

三、 FMDProgrammer V5.3.6.5

1、增加 FT61FC3X 、 FT62FC3X 和 FT61FC4X

地址: 深圳市南山区科技园科技南十二路长虹科技大厦 1005

#05, 10/F, Changhong Building, Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen

电话: 0755-86117811 传真: 0755-86117810

网址: www.fremontmicro.com