

REPORTE DE SOPORTE — REP-00034

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-09-05
Sucursal	Sucursal Universidad
Reportado por	Sofía Castillo, coordinadora académica
Tipo	servidor
Prioridad	alta
Técnico	Carla Ríos
Tiempo de resolución	4 h 30 min

Descripción del problema

El servidor se apagó y no volvió a levantar. Los sistemas de la sucursal no están disponibles. Desde las computadoras solo aparece que el servicio no responde.

Causa encontrada

Fallo de disco en el volumen del sistema.

Solución aplicada

Se sustituyó el disco afectado, se restauró el sistema desde respaldo y se validaron los servicios.