

REPORTE DE SOPORTE — REP-00039

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-03-26
Sucursal	Sucursal Plaza Mayor
Reportado por	N/D
Tipo	red
Prioridad	media
Técnico	Ana Torres
Tiempo de resolución	30 min

Descripción del problema

Una de las cajas perdió red de repente. Las demás trabajan normal. Ya cambiamos el cable y sigue apareciendo sin conexión.

Causa encontrada

Puerto defectuoso en el switch de acceso.

Solución aplicada

Se movió el equipo a un puerto disponible y se dejó fuera de servicio el puerto con falla.