

REPORTE DE SOPORTE — REP-00042

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-06-22
Sucursal	Sucursal Parque
Reportado por	Mariana López, encargada de piso
Tipo	red
Prioridad	media
Técnico	Luis Mendoza
Tiempo de resolución	1 h

Descripción del problema

El Wi-Fi de empleados desaparece por ratos. Se conectan y a los minutos se vuelve a caer. En la caja cableada no pasa.

Causa encontrada

Reinicios intermitentes del punto de acceso por alimentación inestable.

Solución aplicada

Se cambió el adaptador de alimentación y se comprobó estabilidad durante la jornada.